



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE																		EPOCA Sec. XIX																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ Città Alta - Porta Dipinta																		VIA Porta Dipinta																		N. CIV. 6 c		
CATASTO Com. Cens. Bergamo città																		Pg. 5 MP. 245																		PPPPPPPP		
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE residenza																				
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C ☐			COBERTURA			A ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☐ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4.1.1957																		PRG. 1969 N.A. art. 11																				
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIX																		Edificio in cortina con il fronte arretrato rispetto al filo strada. Pianta a "L". Tetto a falde. Tre o quattro piani. Il fronte sud (4 piani) dalle aperture tutte rettangolari presenta a piano terreno un piccolo portale affiancato da due piccole finestre inferriate (2)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame Tetto e solai in legno, manto in coppi. Contorni, colonna e lesena in arenaria. Portico lastricato in arenaria e con larghe zone di cemento.		
TRASFORMAZIONI: Metà del portico occupata da locale con finestra quadrata e inferriata																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI All'ultimo piano, in ambedue i fronti portefinestra con semplice barriera metallica neoclassica. Portico con soffitto piano; colonna dai semplici contorni. Su tutto il fronte sud ampie chiazze di intonaco antico con graffiti.																		PROPOSTE DI RESTAURO Il tetto abbisogna di urgente restauro. Revisione degli intonaci. Rigualificazione del portico.		
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Antistante il fronte sud piccola piazzetta lastricata. A est: sopraelevato rispetto alla strada, cortile irregolarmente rettangolare di pertinenza di tutti gli edifici che su di esso si (X)																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale - residenza		
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI La formazione della piazzetta antistante il fronte sud è da collegare al fatto di trovarsi in corrispondenza dell'antica Porta (°)																		REDACTA DA SANDRO ANGELINI ARCH.		
DOCUMENTI ANNESSI Vedi scheda 0204505																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ si ☐ no																		CONTROLLATA DA 10 OTT. 1976		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ si ☐ no																		REVISIONATA DA IL		

