



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE <u>EDIFICIO RESIDENZIALE</u>																		LOCALITÀ <u>Città Alta - Porta Dipinta</u>																		EPOCA <u>Sec.XIX</u>			NUMERO SCHEDA																																
CATASTO <u>Com.C ens. Bergamo città</u>																		VIA <u>Porta Dipinta</u>																		N. CIV. <u>6</u>			0 2 0 4 5 1 0																																
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Moderato C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO																																
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M.4.1.1957</u>																		PRG.1969																		N.A.art.11									3																										
PROTEZIONE PROPOSTA <u>P.P.R.C.</u>																																																																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																			
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec.XIX</u>																		Edificio a testata di breve cortina, arretrato e sopraelevato rispetto alla strada. Pianta rettangolare. Tetto a padiglione. Tre e quattro piani. Fronte sud: 4 piani simmetricamente composti da serie continua di finestre rettangolari. Al piano rialzato un balcone collegato al giardino sotto- (2)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame</u> Tetto e solai in legno, manto in coppi. Fronti intonacati. Bugnatura; marcapiani, sottogronda in malta; contorni finestre e scale in arenaria.																																			
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROFONDI DI RESTAURO																																			
<u>nord, a livello degli ultimi due piani, costruito piccolo corpo di fabbrica con tetto a una falda.</u>																		Fronte sud: bugnatura liscia comprendente tutto il pianterreno e agli spigoli. Al primo piano marcapiano e marcadavanzale e finestre con cornice aggettante. Motivo decorativo dipinto nel sottogronda. Fronte est: ingresso arcuato dai contorni appena modanati; nella chiave di volta scolpita la (6)																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																			
																		Antistante il fronte sud ampio giardino piano di forma rettangolare sostenuto a filo strada da alto muraglione. A ovest giardino terrazzato con (X)																		L'attuale - residenza																																			
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																																			
																																				L'edificio è stato unito a quello attiguo a est.																																			
DOCUMENTI ANNESI																																				REDATTA DA																																			
																																				IL																																			
Vedi sul retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno																		SI SI NO																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno																		SI SI NO																		10 OTT. 1976																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

