



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>TRATTO CENTRALE DELL'ESPANSIONE SUD DELLA CINTA ESTERNA DELLA ROCCA</u>																		Sec.XV-XIX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' <u>Città Alta - Porta Dipinta</u>																		VIA <u>Porta Dipinta</u>																		N. CIV. <u>6-8</u>																	
CATASTO <u>Com.Cens.Bergamo città</u>																		Fg.5																		0 2 0 4 5 1 2																	
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>Muro di confine e di sostegno</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COBERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITA'			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M.4.1.1957			PRG.1969			N.A. art.11																								1																				
PROTEZIONE PROPOSTA <u>P.P.R.C.</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec.XV</u>																		Cortina ad andamento spezzato posta a congiunzione dei due tratti estremi dell'espansione meridionale della Rocca. Il tratto occidentale è leggermente scarpato, in forte e alta muraglia composta da pietre medie e piccole. Il tratto si articola a "I" facendo (2)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame (arenaria) dalla tessitura irregolare. Tracce di intonaco.																	
TRASFORMAZIONI <u>Più volte ed in epoche diverse fortemente rilanciato</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>All'estremo ovest un contrafforte rettangolare presenta al sommo un balconcino.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Revisione e restauro del paramento. Togliere arbo e rampicanti. Ripulire la base del muro.</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>A sud si dispongono orti e giardini con alberi da frutto e viti.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale</u> <u>Muro di confine e di sostegno</u>																	
BIBLIOGRAFIA <u>S. Angelini "Bergamo d'altri tempi" pagg.147-149-152-174</u>																		OSSERVAZIONI <u>A questo ampliamento della linea verso sud corrisponde (nello stesso periodo) un analogo ampliamento a nord.</u>																		REDAATTA DA																	
DOCUMENTI ANNESSI <u>Vedi scheda 0204505</u>																		SI deve proteggere il contesto interno																		SI																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto esterno																		SI																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

