



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>ANTEMURALE SUD DELLA ROCCA</u>																		EPOCA <u>Sec.XV-XIX</u>																		NUMERO SCHEDA <u>0204515131</u>																	
LOCALITÀ <u>Città Alta - Porta Dipinta</u> VIA <u>Porta Dipinta</u> N. CIV. <u>6-8</u>																																																					
CATASTO <u>Con.C ens. Bergamo Città Pg.5</u>																																																					
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>Muro di confine e disostegno</u>																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☐ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C ☐			COPERTURA			A ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☐ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Traccia C ☐ Rilevante			X ☐ B ☐ C ☐			GRADO			1											
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M.4.1.1957 PRG.1969 NA art.11</u>																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA <u>P.P.R.C.</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec.XV</u>																		Struttura meridionale esterna all'addizione sud della Rocca. Comprende una fascia di territorio disposto a sud/ovest della "Torresella". Da ogni lato lo spazio è chiuso da forti muraglie. Il muro in oggetto ha andamento non rettilineo e presenta lungo il suo sviluppo aperture interessate da scale che (2)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra arenaria locale. Scala in gradini d'arenaria di Sarnico.																	
TRASFORMAZIONI <u>Sec.XIX Aperti passaggi nella muratura e ricostituito il parapetto.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Nella muratura si dispongono una serie di nicchie.																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Revisione generale della muratura e sua valorizzazione: asportare la rete metallica.</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Lo spazio compreso a sud dal muro in oggetto, ad est dalle mura medioevali a nord e a ovest dall'espansione sud della Rocca, è pianeggiante e tenuto ad orto e a giardini. Due muri (X)																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale-Muro di confine e sostegno</u>																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI Nell'estrema parte orientale dello spazio era sita nel medioevo la Chiesa di S.Benedetto. Si propone (°)																																			
DOCUMENTI ANNESSI <u>Vedi schede 0204515-17</u>																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☐ SE																		REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>18 OTT. 1976</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☐ SE																		REVISIONATA DA <u>IL</u>																	

