



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE TRATTO SUPERSTITE della CINTA* AUSTRIACA ROCCA-TORRESELLA																		EPOCA Sec.XIX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Città Alta - Porta Dipinta																		VIA Porta Dipinta									N. CIV. 8-12																	
CATASTO Com.Cens.Bergamo città Fg.5																											P P P P P P P P																	
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE Muro di confine																										
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITA			GRADO																										
A Buono B Medio C Cattivo			A B C			A B C			A B C			A B C			A B C			1																										
PROTEZIONE ESISTENTE D.M.4.1.1957 PRG.1969 NA art.11																																												
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.G.																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sedc.XIX																		Tratto superstite dell'espansione sud/est della Rocca ad inglobamento della Torre rotonda di S.Benedetto. Il muro è costituito prevalentemente da pietre (medie e piccole) disposte in corsi poco regolari. La parte alta presenta una serie continua di piccole aperture rettangolari strombate: fuciliere.									STRUTTURE E MATERIALI Muro in pietre. Cpntroni buche fuciliere prevalentemente in cotto.																	
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI									PROPOSTE DI RESTAURO																	
I tratti est e sud (a contatto con la Torre) sono stati demoliti alla fine del sec.XIX, all'epoca della acquisizione ai Conti Moroni della area.																		Costituisce l'unico tratto superstite delle espansioni austriache della Rocca.									Revisione generale della mpratura. Asportare la vegetazione che vi si addossa.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
B.Belotti "Storia di Bergamo BIBLIOGRAFIAE del bergamaschi" 1959 VolXXI pag:158 - S.Angelini "Bergamo d'altri tempi" pag.190 DOCUMENTI ANNESSI V.schede 0204514 e 517																		Ad est giardino di Palazzo Moroni, piccolo spazio irregolare tenuto a vigna: serve d'accesso alla Torre. Ad ovest, orti.									L'attuale- muro di confine.																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO									OSSERVAZIONI Questo muro fa parte delle opere corrispondenti alla riforma austriaca dell'espansione sud della Rocca.																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO									REDATTA DA SANDRO ANGELO ARCH. IL 10 OTT. 1976																	
																											REVISIONATA DA IL																	

