



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																											
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																									
DENOMINAZIONE																		TRATTO NORD-OCCIDENTALE DELLE MURA DEL "REZZETTO"																		EPOCA			Sec.XII																																						
LOCALITÀ																		Città Alta - Porta Dipinta																		VIA Porta Dipinta																		M. CIV.			12																				
CATASTO																		Com.Cens.Bergamo città																		Ps.5																		NUMERO SCHEDA			0204517																				
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE																		Muro di contenimento																																									
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COFERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO			1																																			
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M.4.1.1957																		PRG.1969																		NA art.11																							
PROTEZIONE PROPOSTA																		P.P.R.C.																																																											
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																									
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Sec.XII																		Porzione dell'ampiamiento orientale del- le mura medioevali che recingevano il Borgo di S.Andrea. Questo tratto della linea murata è fondato sul crinale del Colle di S.Eufemia, appartiene alla parte delle mura che collegavano la Rocca con la porta Sub Poppis. (2)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra arenaria locale legata con poca calce.																							
TRASFORMAZIONI																		Il muro abbassato e rifatto in varie poche si presenta oggi molto manomes- so.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Il muro è costituito da due tratti di- stinti aventi forma irregolare.																		PROPOSTE DI RESTAURO Rirpistino della sua funzione di recinzione, scavo della parte interrata, rinsaldo.																							
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA Muro di recinzione																																									
BIBLIOGRAFIA																		A nord spazi incolti, a sud si stende il giardino di Palazzo Moroni.																		OSSERVAZIONI Il muro appare citato come Mura di Città, in un documento del 1222.																																									
DOCUMENTI ANNESSI																		Vedi schede 0204501 e 0204521																		REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10-OTT. 1976																																									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI SI Si deve proteggere il contesto esterno SI SI																		REVISIONATA DA IL																																									
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																											

