



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE ANTEMERALE TORRE di S.BENEDETTO																		EPOCA Sec.XV-XVII																		NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITA' Città Alta - Porta Dipinta																		VIA Porta Dipinta																		N. CIV. 12																																			
CATASTO Com.Cens.Bergamo città Pg.5																																				0204517																																			
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE Muro di sostegno																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cautivo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COFERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITA'			A Insistente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO																																
PROTEZIONE ESISTENTE			DM.4.1.1957			PRG.1969			NA art.11																											1																																			
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																																																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																			
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XV																		Lungo tratto di muro difensivo che si dipartiva dalla Torre del Rezzetto più prossima alla Rocca e, fatto angolo a metà del suo sviluppo, si avvicinava alla Torre di S.Benedetto.																		STRUTTURE E MATERIALI																																			
TRASFORMAZIONI Prima metà del sec.XVII parzialmente interrato il tratto sud demolita una parte (al centro) per creare un passaggio (scala) di collegamento col sottostante giardino.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Murature in pietra arenaria locale.																																			
																		Serie continua di arcate di scarico nel tratto sud.																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO Revisione e rinasco delle pietre. Asportazione della vegetazione che vi si addossa.																																			
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																			
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Il principale spazio racchiuso dal muro è tenuto a giardino con alberi e cespugli di varie essenze, disposti con ordine. All'esterno giardini e prati																		L'attuale - Muro di sostegno																																			
BIBLIOGRAFIA L.Angelini " Il volto di Bergamo " 1951, tav.I																																				OSSERVAZIONI																																			
DOCUMENTI ANNESSI Vedi scheda 0204517																																				Nel luogo della sua inserzione col muro del rezzetto ricercare i resti dell'antica torre.																																			
																		Si deve proteggere il contesto interno																		REDATTA DA SANDRO ANGELINI																		IL 14 OTT. 1976																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno																		CONTROLLATA DA																		IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					

