



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																													
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVIII-XX (prima '40)</u>									NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Porta Dipinta</u>									N. CIV. <u>28</u>																				
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 219a</u>																											<u>0204502</u>																				
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>nessuno</u>																													
STATO DI CONSERVAZIONE						A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X H C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COPERTURA			A B X			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B X			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11</u>																																															
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																															
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVIII.</u>																		Edificio isolato. Pianta rettangolare. Tetto a padiglione. 2 piani. Fronte est simmetricamente composto: portale centrale arcuato a tutto sesto (in parte tamponato) e portefinestre laterali. 1° piano finestre rettangolari. Interno: ripida scala ad una rampa.									STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame. Tetto in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. A P.T. contorni in arenaria. Zoccolatura in intonaco rustico.</u>																				
TRASFORMAZIONI <u>L'edificio, in origine un rustico, è stato riadattato ad edificio residenziale nella prima metà del XX sec.: aperte le finestre al 1°P. e un gabinetto esterno sul fronte sud; rifatto il tetto.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Arco del portale con imposte e chiave leggermente sporgenti. Zoccolatura. Fronte sud: traccia di grande apertura del fienile. Nel giardino una palla di cannone in pietra.</u>									PROPOSTE DI RESTAURO <u>Riaprire il portale principale. Liberare l'edificio dalle tettoie. Necessità di restauro interno.</u>																				
PROPRIETARIO ATTUALE																											UTILIZZAZIONE PROPOSTA																				
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Una tettoia addossata al fronte nord. Antistante il fronte est piccolo giardino delimitato da muricciolo. A sud resti dell'espansione orientale delle mura medioevali.</u>									OSSERVAZIONI <u>Ex rustico costruito sui propri terreni dai Conti Moroni. Usa l'androne dell'edificio al n.30 e il vano scale di casa Vassalli.</u>																				
DOCUMENTI ANNESSI <u>v.scheda n.0204510-11.</u>																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI SI</u>									REDATTA DA <u>IL</u>																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI SI</u>									CONTROLLATA DA <u>ANDRO ANGELINI ARCA</u> <u>10 FEB. 1976</u>																				
																											REVISIONATA DA <u>IL</u>																				

