



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																																							
COMUNE DI BERGAMO																				INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																													
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																				EPOCA sec.XI(dopo'40)										NUMERO SCHEDA																													
LOCALITÀ Città Alta - Porta Dipinta																				VIA Porta Dipinta										N. CIV. 320																													
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 196																														0 2 0 4 6 0 6																													
PROPRIETÀ privata																				USO ATTUALE residenza																																							
STATO DI CONSERVAZIONE					STRUTTURA PORTANTE					PARTI COMPLIMENTARI					COPERTURA					INTERNO					UMIDITÀ					GRADO																													
☐ A Buono ☐ B Mediocre ☐ C Cattivo					☒ X ☐ B ☐ C					☒ X ☐ B ☐ C					☒ X ☐ B ☐ C					☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☐ C Rilevanza					☐ A ☒ X ☐ C					5																													
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57																				PRG 1969: N.A. art. 11																																							
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																											
DATI CRONOLOGICI																				DATI TIPOLOGICI																				DATI TECNICI																			
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XX su preesistenze.																				Edificio addossato ad altri edifici. Pianta rettangolare. Tetto piano praticabile. Un piano rialzato. Fronte est a filo strada: un ingresso rettangolare laterale e due finestre pure rettangolari.																				STRUTTURE E MATERIALI Muratura e copertura in C.A. e laterizio. Fronte intonacato. Contorni in graniglia. Terrazza in cemento. Scala in C.A. con ringhiera in ferro.																			
TRASFORMAZIONI																				CARATTERISTICHE PARTICOLARI Zoccolatura in blocchi di pietra squadrata in corsi regolari. Finestre con tapparelle avvolgibili.																				PROPOSTE DI RESTAURO Ristrutturazione totale degli elementi esterni con particolare riguardo ai materiali.																			
PROPRIETARIO ATTUALE																				CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Una corta rampa di scale addossata al fronte raggiunge l'ingresso. Copertura a terrazza. Aiugle addossate al fronte.																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																			
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI La terrazza è annessa ad un appartamento dell'edificio attiguo a nord.																																							
DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n.0204605.																				REDAITTA DA SANDRO ANGELINI ARCH.																				IL 140 FEB. 1978																			
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																				SI deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																				REVISIUNATA DA IL																			
																				SI deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO																																							

