




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI-XIX-XX(prima e																		NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITÀ Città Alta - Porta Dipinta																		VIA Porta Dipinta																		dopo'40) N. CIV. 32-32A-B																																			
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg.5 / mp. 198																																				0 2 0 4 6 0 7																																			
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE botteghe - residenza																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COPIERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Insufficiente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			3																													
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969/ N. A. art; 11																																																																							
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																			
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIX su preesisten-																		Edificio in cortina ad angolo tra due																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Tetto																																			
ze del sec. XVI.																		strade; pianta irregolare. Cortile ad-																		e solai in legno; manto in coppi.																																			
																		ossato al fronte nord. 3 piani. Tetto																		Fronti intonacati. Contorni in are-																																			
																		a falda. Fronte sud: P.T. 3 aperture ad																		naria. Zoccolatura in intonaco ru-																																			
TRASFORMAZIONI Sul fronte nord aperta-																		arco a pieno centro (ingresso laterale																		stico. Marcadavanzali in malta. Un																																			
due piccole finestre. Tra il 1934 e																		e due identiche delle botteghe); ai pis																		negozio con saracinesca. Fronte nord																																			
il 1941 risanamento interno. Restau-																		ni superiori serie continue di fine(*)																		contorni in pietra e in legno. Porti-																																			
ro del muro esterno verso il vicolo																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte sud: portale																		co in cotto con pilastro in arena-																																			
nel 1961.																		dai contorni strombati in lastre di are																		ria. Cortile lastricato in arenaria.																																			
																		naria; aperture dei negozi con rosta;																		Scale in arenaria. Pianerottoli in																																			
																		alta zoccolatura. Marcadavanzali. Fron-																		cotto.																																			
																		te nord verso il vicolo: tracce di fine																		PROPOSTE DI RESTAURO Rifacimento intonaci.																																			
																		stellata rinascimentale in cotto. Inter-																		Eliminare la saracinesca. Revisione																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		ni: vano scale neoclassico con zoccola-																		delle aperture e dei serramenti sul																																			
																		tura in finto marmo, soffitto con deco-																		fronte nord.																																			
																		razione centrale e modanature dipin-(2)																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																																			
																		CONTENUTO INTERNO ED ESTERNO Cortile rettangola																		OSSERVAZIONI L'edificio ha il portico con																																			
																		re porticato su un lato. Androne latera																		le stesse caratteristiche dell'edifi-																																			
BIBLIOGRAFIA																		le con volta ribassata. Vano scale in-																		cio a nord prospiciente il cortile, es-																																			
																		terno con larghe rampe.																		sso stati unificati in un'unica (+)																																			
DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n.0204608.																																				REDATTA DA																																			
																		Si deve proteggere il contenuto interno																		B NO																		IL																	
																		Si deve proteggere il contenuto esterno																		B NO																		CONTROLLATA DA ANDRO ANGELINI ARCH.																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA																		IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			



- (*) stre rettangolari. Fronte nord: portico a due luci ad arco ribassato di differenti dimensioni su pilastro; 1° e 2°P.: due ampie aperture rettangolari ad altezza di piano e finestrini. Vano scale interno con finestra arcuata. A P.T. locali con volta a botte.
- (-) te. Finestra con inferriata neoclassica. Al 1°P. salone neoclassico. Portico con volte a crociera.
- (+) proprietà agli inizi del sec. XIX.

