



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV-XVI-XIX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' Città Alta- Porta Dipinta																		VIA Porta Dipinta																		N. CIV. 32																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 198																																				p 2 p 4 p 6 p 8																	
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE magazzino - residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ X ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☒ X ☐ C			COPERTURA			A ☒ X ☐ C			INTERNO			A ☒ X ☐ C			UMIDITA'			A ☐ B ☐ C			Insistente Tracce Rilevante			A ☐ B ☒ X ☐ C			GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969, N.A. art. 11																																	3														
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																																																		
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV.																		Edificio addossato ad altri edifici. Pianta rettangolare. Tetto a falde. 3P.+ammezzato. Fronte sud: portico a due arcate ribassate su pilastro, comprendente l'ammezzato: sotto il portico a P.T. due larghe aperture rettangolari. Nell'ammezzato piccole aperture (°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Solai e tetto in legno. Manto in coppi. Fronte sud: intonacato; balcone in pietra. Pilastro in arenaria. Scala nel portico in legno. Fronte nord: parzialmente intonacato; corpi sporgenti in mattoni intonacati. Canna fumaria in eternit. Scale interne in arenaria. Pianerottoli in cotto. Cortile in parte acciottolato.																	
TRASFORMAZIONI Aggiunto l'ultimo piano nel XVI sec. Sec. XIX (prima metà): ristrutturazione del fronte sud adattandolo a quelli dell'edificio a sud; formazione dei corpi di fabbrica sporgenti dal fronte nord.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte sud: portico con pilastro bugnato su basamento e fascia all'imposta degli archi, volta a padiglione con velette e riquadratura centrale; pavimento in cotto a lisca di pesce. Mezzanino con finestre cieche (tranne una). Fronte nord: tracce di antiche aperture. 1°P.: corpi sporgenti sorretti, uno da pilastro, l'altro (2)																		PROPOSTE DI RESTAURO Fronte sud: liberare il balcone. Fronte nord: stonacatura totale, demolizione corpi sporgenti, canna fumaria. Restauro igienico (+)																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Il fronte sud prospetta sul cortile dell'edificio a sud. Nel sottoportico una scala addossata alla parete di fondo raggiunge l'ammezzato; a nord cortiletto delimitato da muro di cinta a cui è addossata una (&)																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI Usa l'androne dell'edificio su strada a cui è stato unito agli inizi del sec.XIX. Il locale a P.T. fungeva da stalla, parte del (§)																		RESDATTA DA IL																	
DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n.0204607-09-12																		SI deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA ANDRÒ ANGELINI ARCH. 10 FEB. 1976																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL																	

