




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE Trattoria Migliorini									EPOCA Sec.XIV-XX									NUMERO SCHEDA																																
LOCALITÀ Città Alta - Porta Dipinta									VIA Porta Dipinta																		N. CIV. 30B																							
CATATO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 200																																																		
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE bar - trattori a - residenza																																									
STATO DI CONSERVAZIONE			<input checked="" type="checkbox"/> A Buono	<input type="checkbox"/> B Medioocre	<input type="checkbox"/> C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE			<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	PARTI COMPLEMENTARI			<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	COPERTURA			<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	INTERNO			<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	UMIDITÀ			<input type="checkbox"/> A Insistente	<input type="checkbox"/> B Trace	<input checked="" type="checkbox"/> C Rilevante													GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																							3								
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																																															
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																																
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIV.									Edificio in cortina. Pianta rettangolare. Copertura piana. 2 piani. Fronte sud a filo strada: a P.T. un grande portale archiacuto non perfettamente centrale occupa quasi tutto il fronte. Al 1°P. due piccole finestre rettangolari simmetricamente disposte. (°)									STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Solaio in legno. Copertura in C.A. Pavimentata in mattonelle di cemento. Balaustra in graniglia. Portale in marmo. Frontesud intonacato. Lucernario cucina in vetrocemento. Serranda in alluminio. Zoccolatura in lastre di marmo (come il portale) coperta d'intonaco al rustico.																																
TRASFORMAZIONI Nella prima metà del XX secolo eseguite forti manomissioni: occupato il cortile con corpo di fabbrica ad un piano (cucina). Eseguita una copertura praticabile e la balaustrata seppalcato il locale a P.T.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI A P.T. elegante arco lanceolato con cordone a tortiglione; sopra il portale formella rettangolare in arenaria lavorata a bassorilievo ormai consunta. Tra le due finestre stemma ovale dipinto della famiglia Carrara. Sotto la gronda a guscia, doppia cornice modanata d'arenaria. Coronamento con balastrata a colonnine (°)																																									
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Addossato al fronte nord piccolo cortile rettangolare, ora occupato dalla cucina del ristorante, con copertura piana a lucernario.																																									
BIBLIOGRAFIA L.Angelini "Antiche fontane e portali di BG" 1964, pag. 94.																																																		
DOCUMENTI ANNESSI v; scheda n.0204608-10-12.																																																		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO																																									
									Si deve proteggere il contesto esterno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO																																									
																											REDATTA DA			IL																				
																											CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.			10 FEB. 1976																				
																											REVISIONATA DA			IL																				



- (*) Gronda a guscia. Internamente il locale a P.T. è munito di soppalco.
- (**) A fianco del portale lampioncino con insegna in ferro battuto. Interno: parte del soffitto a volta a botte ribassata, su di una parete capitello murato.
- (&) colatura in marmo.
- (\\$) era quella media in epoca medievale.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA