




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale LOCALITÀ Città Alta - Porta Dipinta CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 200 PROPRIETÀ privata									EPOCA sec.XV-XVI-XIX-XX VIA Porta Dipinta N.CIV. 30-30A												NUMERO SCHEDA 0 2 0 4 6 1 0					
STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input checked="" type="checkbox"/> B Molto <input type="checkbox"/> C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			COBERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			UMIDITA <input type="checkbox"/> A Inesistente <input type="checkbox"/> B Tracce <input type="checkbox"/> C Rilevante			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57			USO ATTUALE territoria - residenza			PROTEZIONE PROPOSTA PPRC			PRG 1969: N.A. art. 11												3					
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV corpo A. Sec. XVI corpo B;									Edificio in cortina formato dall'unico ne di due corpi di fabbrica. Pianta a "L". 3 piani. Tetto a falde. Fronte sud a filo strada simmetricamente compon- sto: a P.T. due portali ad arco a pie- no centro uno dei quali ingresso all'an- drone con volta a botte; piani supe (°) una bifora murata con davanzale cordo- nato: la colonnina e il capitello sfal- dati. Fronte/sud arretrato: gronda a capanna molto sporgente con terzera so- retta da alta mensola in legno moda- nata. Al 1°P. piccola finestra stromba- ta in mattoni. Fronte nord: sotto il 1°P. brano di tessitura muraria (±)												STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto e scali in legno. Manto in cop- pi. Fronti intonacati, Contorni su strada e bifora in arenaria. Zoccola- tura in intonaco rustico. Un balla- toio in beola, uno in C.A.; androne con corsie in lastre d'arenaria e acciaiottolato. Scale in arenaria. Pi- nerottoli in mattonelle. Trattoria con saracinesca d'alluminio.					
TRASFORMAZIONI Inizio sec. XIX probabile unificazione dei due corpi di fab- brica; ristrutturazione dell'androne; ricomposizione dei fronti. Sec. XX (dopo 1940) ristrutturazioni interne, rifacimento del vano scale, allargamento delle finestre del fon- te nord.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte est: al 2°P. una bifora murata con davanzale cordo- nato: la colonnina e il capitello sfal- dati. Fronte/sud arretrato: gronda a capanna molto sporgente con terzera so- retta da alta mensola in legno moda- nata. Al 1°P. piccola finestra stromba- ta in mattoni. Fronte nord: sotto il 1°P. brano di tessitura muraria (±)												PROPOSTA DI RESTAURO Urgente restauro della bifora. Su strada: sostituire la sa- racinesca. Ricomporre le aperture del fronte nord e rimettere in vista (&)					
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO												UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.					
BIBLIOGRAFIA																					OSSEZIONI Il P.T. del fronte sud arre- trato è ostruito da corpo di fabbri- ca appartenente all'edificio attiguo a sud.					
DOCUMENTI ANNESI V.scheda n.0204609.									SI deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO												REDATTA DA					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									SI deve proteggere il contesto esterno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO												CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.  18 FEB. 1976					
																					REVISIONATA DA					



(*) riori finestre rettangolari. Fronte est cieco. Fronte sud arretrato: 1° e 2°P. ballatoi con aperture rettangolari. Fronte nord: accesso arcuato all'androne; piani superiori: una larga finestra rettangolare. Vano scale interno.

(?) molto compatta formata da pietre squadrate poste in corsi regolari. La parte meridionale dell'androne sottolineata da fasce orizzontali e lesene: una nicchia semicircolare di riscontro al vano scale. Interno: a P.T. locale con volte a crociera una delle quali parzialmente affrescata (sec. XVI).

Lapide:

UNITI NEL FULGORE DELLA GIOVINEZZA, / NELLA GRANDEZZA
DEL SACRIFICIO, / NELLA GLORIA DEGLI EROI /
PASOTTI EZIO 7/7/1927 / DONIZETTI ALVISE 5/6/1927 /
MASNADA ANTONIO 2/10/1926 / BROLIS NICOLA 8/5/1927 /
BERLENDIS ANGELO 6/1/1921 / PESARO 28/6/1944
I GIOVANI DEL FDG 28/6/1946.

(d) la tessitura muraria antica.



UFFICIO BENI CULTURALI E AMBIENTALI - INVENTARIO CENSIMENTO CHARTA E FOTOGRAFIA