



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVI-XIX</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' <u>Città Alta - Porta Dipinta</u>																		VIA <u>Porta Dipinta</u>																		N. CIV. <u>26</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 202</u>																																				0 2 0 4 6 1 4																	
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio-buono C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			X ☒ B ☐ C ☐			COPERTURA			A ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☒ B ☐ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☒ B ☐ C ☐			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11</u>																																				3																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVI.</u>																		Edificio in cortina. Pianta rettangolare. Tetto a falde. 4P. Cortile addossato al fronte nord. Il fronte su strada uniformato a quello dell'edificio attiguo a est, ha a P.T. un ampio portale laterale ad arco a pieno centro e una alta finestra quadrata; piani superiori (●)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame</u> <u>Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni in arenaria. Androne e cortile in cemento. Corsie in pietra scalpella. Scale in arenaria.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Nel XIX sec. uniformato all'edificio attiguo a est. Avanzato inoltre il fronte nord (3°P. escluso) per la costruzione del vano scale.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte sud: portale dai semplici contorni; finestra inferriata con contorni strombati. A livello della strada piccola finestra strombata di una cantina. Alta zoccolatura a bugnato rustico. Fronte nord le aperture del 3°P. non hanno contorni. Nell'androne corsie che proseguono nel cortile raggiungendo l'edificio a nord.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Sostituire il cemento dell'androne e del cortile con materiale tradizionale.</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Cortile pressochè quadrato addossato al fronte nord.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI <u>L'edificio è unito a quello a est e a quello a nord del cortile, a livello dei piani intermedi. E' collegato all'edificio a nord median (2)</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI <u>v.schede n.0204613-15.</u>																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		REDATTA DA <u>IL</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		CONTROLLATA DA <u>ANDREO ANGELINI ARCH. ★ 10 FEB. 1976</u>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

