



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec.XV-XVI-XIX										NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Città Alta - Porta Dipinta										VIA Porta Dipinta										N. CIV. 16								
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 207																				0 2 0 4 6 2 4								
PROPRIETÀ privata										USO ATTUALE residenza																		
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medioce C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		X B C		COPERTURA		X B C		INTERNO		X B C		UMIDITÀ		A Inesistente B Tracce C Rilevato		A X C		GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE										D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																		
PROTEZIONE PROPOSTA										PPRC										3								
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE										Sec. XV.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati (quelli interni in intonaco plastico). Contorni su strada e alcuni dei fronti interni in arenaria. Sottoportico in cotto. Scale in C.A. rivestito in legno. Parapettiforati intonacati con piano in legno. Cortile e giardino lastricati in arenaria a larghe fessure. Androne a larghi gradini.								
TRASFORMAZIONI										XVI sec.: apertura di una finestra sul fronte nord del corpo A. Sec. XIX: riformato completamente il fronte su strada (alzato di un piano e parzialmente il corpo B. Nel 1972 restauro totale dell'edificio (ricostruzione del vano scale) compresi il cortile e il giardino.										PROPOSTE DI RESTAURO In occasione di rifacimento dell'intonaco dei fronti sul cortile, utilizzare materiali tradizionali.								
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Cortile interno rettangolare con palma centrale, entro alto basamento in pietra. Addossato al fronte nord del corpo B ampio giardino posto al livello dell'ultimo piano. A pianta irregolarmente rettangolare (&)										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.								
BIBLIOGRAFIA										BIBLIOGRAFIA										OSSERVAZIONI Prima degli ultimi restauri la loggia era completamente in legno con mensole lavorate a sostegno delle travi.								
DOCUMENTI ANNESSI										DOCUMENTI ANNESSI										REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 FEB. 1976								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										BIBLIOGRAFIA										REVISIONATA DA IL								



(*) tricamente composti con due finestre rettangolari per piano. Fronte nord: aperture arcuate (a centro pieno e ribassato) al P.T. e al 1°P. Al 2°P. ingresso ad arco a pieno centro e finestre rettangolari. 3°P. più arretrato.

Corpo B: 3 piani. Fronte sud sul cortile: a P.T. ingresso e due finestre ad arco ribassato; altri piani finestre rettangolari.

Corpo C: vano scale esterne colleganti gli altri due corpi: è formato da portico e doppio ordine di logge trabeate con pilastro centrale.

(-) muratura formata da piccole pietre disposte in corsi regolari.

Corpo C: parete di fondo del portico in grosse pietre disposte in corsi regolari. Pilastro a sezione quadrangolare al P.T., circolare alla 1° loggia, poligonale alla 2°.

Interni: al 1°P. del corpo A archetti in cotto di antiche aperture. Parete est dell'androne e del cortile in pietre a vista in corsi regolari.

(&) è a quote differenti collegate da brevi rampe di scale.