



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		SITI								
DENOMINAZIONE <u>Vicolo a nord di via Porta Dipinta</u>																											NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta - Porta Dipinta</u>																											0 2 0 4 6 2 6																	
CONFINI <u>A nord con il mappale 220a; a est con i mappali 2901, 195, 2899, 197; a sud con via Porta Dipinta; a ovest con i mappali 196-198.</u>																																												
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5</u>																											☒ Urbano ☐ Rurale ☐ Naturale									GRADO 3								
DESCRIZIONE <u>Stretto vicolo cieco che si stacca verso nord-ovest da via Porta Dipinta all'altezza dello slargo di S.Michele al Pozzo Bianco. Un alto muro di contenimento sbarra il vicolo al termine dell'edificio posto ad occidente: nel muro, in asse col vicolo, apertura rettangolare di un'autorimessa (v. sched. a n. 0204604).</u>																																												
STATO ATTUALE <u>Fondo in terra battuta con chiazze di ghiaia. Sul lato occidentale piccole aiuole senza forma precisa. Sul lato orientale muri di cinta e cancellate.</u>																																												
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11</u>																																												
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																												
UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = passaggio pubblico.</u>																																												
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI																																												
VEDI NEL RETRO DELLA SCHEDA ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA.																																												
REDACTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 FEB, 1978</u>																																												
REVISIONATA DA																																												

