



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XX dopo 1940																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA' Città Alta																		VIA della Fara																		N. CIV. 9A								
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 2 / mp. 121																																				0204808								
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE magazzino - residenza																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			X ☒ B ☐ C ☐			COPERTURA			A ☐ X ☒ C ☐			INTERNO			A ☐ X ☒ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Insistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ B ☐ X ☒			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE ELSON D.M. 4/1/1957																		PRG 1969: N.A. art.11																										
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Edificio del sec.XVII su strutture medioevali - rinascimentali.																		Corpo A: edificio in cortina non a filo di strada. Pianta rettangolare. Altezza di 3 piani verso via Fara, di 1 verso passaggio interno. Copertura a 2 falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Corpo A: muratura mista. Solai in legno. Tetto in legno. Manto in coppi. Contorni delle aperture in arenaria.								
TRASFORMAZIONI Ristrutturazione interna e in facciata del sec.XX (dopo 1940). Addossato corpo di fabbrica sul retro e creato balcone lungo muro di confine degli orti.																		Corpo B: addossato sul retro. Altezza di 1 piano. Tetto ad una falda. (°)																		Corpo B: muratura in mattoni e cemento armato. Solai in cemento armato. Copertura in cemento armato e manto in coppi. Contorni aperture in cemento. Corpo C: muratura in mattoni. Copertura in eternit. Ringhiera in ferro.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Corpo A: edificio arretrato rispetto alla strada con antistante giardinetto di riporto al quale si accede da passaggio aperto nel muro a ridosso dell'edificio al n° 8 e da altro passaggio al n.9A. Sul fronte esterno piccole aperture rettangolari al 1°, 2° e 3° piano, su quello laterale due aperture di ingresso e finestre al 1°.																		PROPOSTE DI RESTAURO Demolire corpi B e C. Restaurare facciata.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Sul fronte verso strada giardinetto di riporto (sec.XIX) con alberature.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI v. scheda n.0204807.																																												
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		REDACTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 15 OTT. 1974								
																		SI deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		REVISIONATA DA IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

