



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Elementi murari del Baluardo della Fara</u>																		EPOCA <u>sec. XVI.</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' <u>Città Alta</u>																		VIA <u>della Fara</u>																		N. CIV.																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / Fg. 2</u>																																				0 2 0 4 9 0 1																	
PROPRIETA' <u>statale</u>																		USO ATTUALE																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C ☐			COBERTURA			A ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☒ B ☐ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ B ☒ C ☐			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE <u>ELSON D.M. 4 gennaio 1957 / P.R.G. 1969: edificio monumentale N.A. art. 11.</u>																																				1																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Seconda metà sec. XVI.</u>																		Porzione della cinta <u>veneta</u> cinquecentesca. Quota molto più bassa nei tratti est rispetto alla linea della cortina e della strada. <u>Fianco rientrante</u> : manca di redondone e di cortina. <u>Orecchione</u> : muratura quasi verticale esternamente curata in conci di pietra squadrata.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Fianco rientrante</u> : muratura in arenaria, pietre piccole e irregolari. <u>Orecchione</u> : paramento murario e redondone in arenaria grigia, affioramenti di formazioni di ceppo e arenaria lasciati in vista. <u>Faccia est</u> : muratura in pietre di media dimensione, squadrate in arenaria (notevoli inserzioni in ceppo), redondone in arenaria. <u>Faccia ovest</u> : muratura simile faccia est.																	
TRASFORMAZIONI <u>Interramento passaggio di sortita.</u> <u>Demolite garitte (3).</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Sperone, porta di sortita, passaggio interno, orecchione, faccia ovest ferita (?)</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Estirpare vegetazione sui muri e ai piedi, asportare accumuli di terra alla base, rifare rivestimenti murari crollati. Rinsal-</u> <u>UTILIZZAZIONE PROPOSTA</u> (^)																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Area ai piedi del baluardo: prati con alberature a ridosso del bastione (togliere).</u>																		OSSERVAZIONI <u>E' certa l'esistenza di cannoniere nel fianco rientrante ora nascosto per l'accumulo di terra ivi costituito.</u>																	
BIBLIOGRAFIA <u>Caccia 1797 - Salvioni 1829 - Mazzi 1908 -</u>																																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>15 OTT. 1974</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI <u>//</u>																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA IL																	

