



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI										
DENOMINAZIONE Quartiere della Fara										EPOCA sec. XVI-XX ^{Rima prima dopo 1940}										NUMERO SCHEDA										
LOCALITÀ Città Alta										via della Fara										N. civ. 2/B										
CATASTO Com. cens. Bergamo città / Fg.2 / mp. 117 - 118- 119																				0204903										
PROPRIETÀ privata										USO ATTUALE abitazione																				
STATO DI CONSERVAZIONE		A: Buono B: Medio-c C: Cattivo	STRUTTURA PORTANTE		X B C	PARTI COMPLEMENTARI		X B C	COBERTURA		X B C	INTERNO		X B C	UMIDITÀ		A: Inesistente B: Trace C: Rilevante	X B C											GRADO	
PROTEZIONE ESISTENTE		ELSON D.M. 4 gennaio 1957 / P.R.G. 1969: NA. art. 11																		2 corpo A										
PROTEZIONE PROPOSTA		PPRC																		3 " B										
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI										
EPOCA DI COSTRUZIONE Corpo A: seconda metà sec. XVI. Corpo B: a nord-est inizio sec. XX (dopo il 1931). Garage sec. XX (dopo 1940) sull'area di un ex rustico.										Edificio di civile abitazione. Pianta rettangolare. Isolato. 1-2 piani. Tetto a falda, parte a terrazzo (a nord). Sul lato est balcone e grande apertura arcuata.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra e mattoni. Fronti intonacate. Solai in legno (alcuni in laterizi e cemento). Tetto in legno, manto in coppi. Contorni quasi tutti in arenaria. Balcone in legno.										
TRASFORMAZIONI Demolito a sud corpo di fabbrica antico (sec.XVI) posto fra l'edificio e la strada.										Garage a pianta quadrangolare, 1 piano.																				
Chiusura a finestra grande apertura arcuata al P.T.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI: Balcone in legno. Ampia apertura ad arco al P.T.																				
										Spigolo nord-est in pietra regolare a vista . "Pol-Loredan" scritta sulla facciata sud-est. Nell'orto una botola dà accesso ad una scala che conduce al passaggio di sortita.																				
PROPRIETARIO ATTUALE																				PROPOSTE DI RESTAURO Demolizione corpo a nord (con copertura a terrazza), garage, baracche e tettoia.										
BIBLIOGRAFIA ATEMP.										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Ampio orto(piccola conduzione agricola). Belle alberature di medio ed alto fusto.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA Come l'attuale.										
DOCUMENTI ANNESSI //																				OSSERVAZIONI										
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno X B										REDATTA DA <i>Sandro Angelini Arch.</i> IL 15 OTT. 1974										
										Si deve proteggere il contesto esterno X B										CONTROLLATA DA <i>Sandro Angelini Arch.</i> IL 15 OTT. 1974										
																				REVISIONATA DA <i>Sandro Angelini Arch.</i> IL 15 OTT. 1974										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9				

