



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																																																	
DENOMINAZIONE <u>Porta sub foppis</u>										EPOCA <u>sec. XIV.</u>										NUMERO SCHEDA																																																	
LOCALETA <u>Città Alta</u>										VIA <u>Porta Dipinta-via Fara</u>										N. CIV. <u>---</u>																																																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 mp. 195</u>																				<u>0205008</u>																																																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>										USO ATTUALE <u>passaggio-nessuno</u>																																																											
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										PARTI COMPLEMENTARI										COPERTURA										INTERNO										UMIDITÀ										GRADO									
A Buono B Medio C Cattivo										X B C										X B C										X B C										X B C										A Inesistente B Tracce C Rilevante										1									
PROTEZIONE ESISTENTE <u>ELSON D.M. 4/1/1957</u>										P.R.G. 1969: N.A. art. 11																																																											
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																																					
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																																																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIV.</u>										Porta fortificata posta all'inizio della via Fara (che la sottopassa). E' costituita al P.T. da un passaggio con volta a botte. Più 4 piani sovrastanti. La pianta è rettangolare. La copertura a falde.										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietra a vista. Solai e tetto in c.a. Parte in vista del tetto in legno, manto in coppi.</u>																																																	
Elemento superstito dell'espansione della cinta medioevale attorniante il convento di S. Agostino.																																																																					
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVI all'epoca dell'erezione di palazzo Passi aperte le finestre e inglobato l'edificio al palazzo.</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>La fronte interna (verso via Porta Dipinta) presenta sopra il portale arcuato traccia dell'antica apertura di accesso alla torre. Apertura piccola e arcuata. Sono altre visibili grandi pietre rettangolari forse anticamente scritte. Si può inoltre notare traccia del ballatoio (in legno) che doveva stare sopra l'in (°)</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Restaurare e riaprire la caditoia. Rivedere le dimensioni di alcune aperture.</u>																																																	
1973 radicale intervento di ristrutturazione.																																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>Passaggio pedonale.</u>																																																	
BIBLIOGRAFIA <u>V. Zanella: Bergamo città.</u>																				OSSERVAZIONI <u>Si propone la ricostruzione di un corpo di fabbrica o di un elemento murario in corrispondenza dell'antica cortina.</u>																																																	
																				REDATTA DA <u>SANDRO IMPETINI ARCH.</u> IL <u>15 OTT. 1974</u>																																																	
DOCUMENTI ANNESSI										Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO										CONTROLLATA DA IL																																																	
										Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO										REVISIONATA DA IL																																																	
Vedi sul retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici																																																																					

