



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Cortina fra il Baluardo della Fara e il Baluardo del Pallone</u>																		EPOCA <u>sec. XVI.</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>della Fara</u>																		N. CIV.																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città/Fg. 2-5</u>																																				02051011																	
PROPRIETÀ <u>statale</u>																		USO ATTUALE <u>---</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C ☐			COBERTURA			A ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			X ☒ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ B ☐ X ☒			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE <u>ELSON D.M. 4/1/1957 / P.R.G. 1969: N.A. art. 11.</u>																																				1																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Seconda metà del secolo XVI.</u>																		Porzione della cinta veneta cinquecentesca. Muraglia leggermente scarpata, manca di redondone e della sovrastante cortina. Nell'estremo est porta di sortita, ad arco a pieno centro, lungo e ampio passaggio interno (50 m. circa visibili) dalla copertura voltata a botte.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Paramento di muratura prevalentemente in arenaria. Due archi ribassati nell'ambiente delle porte (passaggio di sortita) in mattoni. Piane del parapetto in arenaria.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>1973 uso del corridoio di sortita per passaggio tubazioni.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Piccolo ambiente quadrangolare con dispositivo a doppia porta (cardini originali in ferro ancora in sito). Formazioni calcaree lungo le pareti interne e stalattiti sulla volta (atillicidio).</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Rinsaldare il rivestimento murario (parte centrale in fase di crollo), ripristinare il passaggio di sortita (spostare tubazioni).</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Prati.</u>																		OSSERVAZIONI <u>Probabile sbocco del passaggio di sortita (in città) sul lato nord del prato di S. Agostino.</u>																	
BIBLIOGRAFIA <u>Caccia 1797 - Salvioni, 1829 - Mazzi, 1908.</u>																		DOCUMENTI ANNESSI <u>//</u>																		REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno <u>X</u> ☒ <u>SI</u>																		CONTROLLATA DA <u>15 OTT. 1974</u>																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>X</u> ☒ <u>SI</u>																		REVISIONATA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

