



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec. XVI-XVIII-XIX-XX										NUMERO SCHEDA																								
LOCALITA' Città Alta- Belfante dei Rivola.										VIA Osmano										(prima '40) N. CIV. 6																								
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 193																				0205201																								
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE residenza																																		
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			X ☒ B ☐ C ☐			COFERTURA			X ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			X ☒ B ☐ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Insistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☒ X ☐ C ☐			GRADO			2		
PROTEZIONE ESISTENTE										D.M. 4/1/57										PRG 1969; N.A. art. 11																								
PROTEZIONE PROPOSTA										PPRC																																		
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																								
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVIII su preesistenze del XVI secolo.										Edificio a testata di cortina. Formato da due corpi di fabbrica. Corpo A: a filo strada. Pianta rettangolare irregolare. Tetto a padiglione. 4P.+ sottotetto. Fronti sud e ovest suddivisi orizzontalmente da fasce di marcapiano e marcadavanzale. Finestre ret- (°)										STRUTTURE E MATERIALI Corpo A: muratura mista. Tetto in legno. Muro in coppi. Fronti intonacati. Marcapiani, marcadavanzali, zoccolatura in graniglia. Contorni in arenaria. Androne e scalone in arenaria. Muro di cinta del giardino intonacato a rustico. Cancelli in ferro; pilastri con lastre di graniglia. Contorni in arenaria. Androne e scalone in arenaria. Muro di cinta del giardino intonacato a ru(=)																								
TRASFORMAZIONI Nel XIX secolo demolito edificio sull'area dell'attuale giardino e risistemato il fronte sud uniformandolo al resto dell'edificio. Nel 1930 ristrutturazione interna e del fronte nord del corpo B. Della stessa epoca una finestra binata sul fronte ovest.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Corpo A: portale ovest con contorni semplicemente sagomati e rosta molto lavorata. Portale sud timpano ad arco ribassato con semplici modanature e grande stemma Carrara con cornice lavorata. Alta zoccolatura. Androni con decorazioni a graffito policrome. Grande cancello in bronzo. Balcone del fronte ovest con balau- (°)										PROPOSTE DI RESTAURO Corpo B: sistemare gli intonaci del fronte nord e le decorazioni a graffito.																								
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Antistante il fronte sud giardino rettangolare, in lieve pendenza, cintato da alto muro. A sud cancello fra pilastri. Un percorso centrale gradonato.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																								
BIBLIOGRAFIA										OSSERVAZIONI L'edificio è collegato direttamente con il cortile dell'edificio attiguo (n° 4 di via Osmano).																																		
DOCUMENTI ANNESSI v. schede n. 0205202-03.										REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH.										IL 12 MAR. 1975																								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										SI deve proteggere il contesto interno SI										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.										IL 12 MAR. 1975														
										SI deve proteggere il contesto esterno SI										REVISIONATA DA																								

