



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec.XIII-XVI-XVIII										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' Città Alta - Belfante dei Rivola										VIA Osmano										N. CIV. 4									
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 193																				0 2 0 5 2 0 3									
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medio C Cautivo		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		A X C		COBERTURA		X B O		INTERNO		X B C		UMIDITA'		A Inesistente B Tracce C Rilevante		A X C		GRADO		2 corpo A 3 " B	
PROTEZIONE ESISTENTE										D/M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA										PPRC																			
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE										Sec. XVI su preesistenze del XIII sec.										STRUTTURE E MATERIALI									
TRASFORMAZIONI										Ristrutturazione nel XVIII sec. (cortile piccolo). Rimaneggiamento nella prima metà del XX sec. e nuova decorazione a graffito.										Muratura in pietra- ma. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Corni in arenaria. Zoccolatura in intonaco ru- stico. Fasce di marcadavanzale in gra- niglia. Scale, pavimentazione, corti- li, colonne, in arenaria. Pianerotte- li e androne in mattonelle di cerami- ca.									
PROPRIETARIO ATTUALE										CARATTERISTICHE PARTICOLARI										PROPOSTE DI RESTAURO									
										Fronte su strada: sul portale scolpite le lettere A e P ai lati di uno stemma in chiave. Nell'an- drone ovale in stucco con figura a ri- lievo. 1° e 2°P.: marcadavanzali e fi- nestre con alte cornici. Cortile picco- lo con decorazioni monocrome a graffito sui quattro lati. Finestroni con serra- menti originali settecenteschi. Nel(2) CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
BIBLIOGRAFIA										Dall'androne, un passaggio acciottolato conduce ai vani cantina posti anche sotto il cortile e al cortile piccolo. Vani scala con volte a botte e pianerottoli con volte a crociera.										L'attuale.									
DOCUMENTI ANNESSI										v.schede n.0205201-02.										OSSERVAZIONI									
																				Il cortile superiore fa ora parte dell'edificio attiguo (n°6 di via Osmano).									
VEDI SUL RETRO DELLA SCHEDA ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA										Si deve proteggere il contesto interno										REDAITTA DA									
										SI NO										SANDRO ANGELINI ANCH.									
										Si deve proteggere il contesto esterno										SI NO									
																				CONTROLLATA DA									
																				12 MAR. 1975									
																				REVISIONATA DA									

