



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Fontana di S.Michele al Pozzo Bianco																		EPOCA sec.XVI-XIX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Città Alta - Belfante dei Rvola																		VIA Porta Dipinta																		N. CIV. ---																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5																																				0 2 0 5 3 0 3																	
PROPRIETÀ comunale																		USO ATTUALE fontana																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Insistente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO														
																																				1																	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIX su preesistenze del XVI sec.																		Costruzione isolata a pianta rettangolare posta tra via Porta Dipinta e la piazzetta di S.Michele al Pozzo Bianco. Tetto a falde. Fronte est a filo strada con grande nicchia ad arco a pieno centro e sormontato da timpano triangolare. Sotto la grande nicchia bocchet(°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame rivestito in lastra d'arenaria. Cornici e copertura in arenaria. Portali murati in mattoni parzialmente intonacati. Rampa gradonata acciottolata con masselli in arenaria.																	
TRASFORMAZIONI All'inizio del XIX sec. rivestiti i fianchi e la fronte con lastre in pietra di Sarnico e arricchita con le cornici neoclassiche. La vasca è stata sistemata dopo il 1940.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Arco della nicchia con semplici contorni. Fascia di sotto gronda e timpano leggermente modanati. Zoccolatura delimitata da fasce anche all'interno della nicchia. Tazza di raccolta dell'acqua di forma semicircolare con piedestallo. Sul fronte sud contorni di un'apertura rettangolare murata. Corrimano.																		PROPOSTE DI RESTAURO Pulitura generale della pietra.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Addossata al fronte sud rampa gradonata.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA Rivista di BG 1956. L. Angeli "Antiche fontane e portali di BG" 1964. V. Zanella 1971.																																				OSSERVAZIONI L'attuale fontana si trova accanto al luogo dove era situato un pozzo di raccolta delle acque provenienti, attraverso un condotto (2)																	
DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n.0205327.																																				REDATTA DA IL																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 12 MAR. 1975																	
																		SI deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

