



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Tettoia																		EPOCA sec. XIX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Città Alta - Belfante dei Rivola																		VIA Porta Dipinta																		N. CIV. 47B																	
CATASTO Com. cons. Bergamo città / fg. 5 / mp. 159																																				0205306																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE deposito																																			
STATO IN CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			- ☒ A ☐ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C			COPERTURA			A ☒ B ☐ C			INTERNO			A ☐ B ☐ C			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☒ B ☐ C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																				6																	
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIX (fine).																		Edificio addossato ad altri edifici. Pila- ta irregolare. 1 piano. Tetto ad una falda. Un solo pilastro sul fronte nord-ovest regge la copertura che su tutti gli altri lati è addossata ad al- tri edifici.																		STRUTTURE E MATERIALI Pilastro in pietra. Tetto con orditura in legno. Manto in coppi. Muro a filo strada in mura- tura mista parzialmente intonacata.																	
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Il pilastro è forma- to da pietre ben squadrate connesse qua- si a secco. Orditura del tetto a vista. Portale su strada senza contorni.																		PROPOSTE DI RESTAURO Sistemazione del muro di cinta e del portone.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Antistante il fron- te nord-ovest cortile. A filo di via Porta Dipinta muro di cinta con ampio portale ad arco a pieno centro.																		OSSERVAZIONI Sull'area del cortile esi- steva fino a metà del XIX sec. un edi- ficio: il cortile si trovava sull'a- rea dell'attuale tettoia.																	
DOCUMENTI ANNESI																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		REDATTA DA SANDRO ANGELINI, ARCH. IL 12 MAR. 1975																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI, ARCH. IL 12 MAR. 1975																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

