



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX(prima'40)-XIX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' Città Alta - Belfante dei Rivola																		VIA Porta Dipinta									N. CIV. 470-49																	
CATASO Com. cens. Bergamo città /fg. 5 / mp.159																											0 2 0 5 3 0 7																	
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE residenza																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☐ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ X ☐ C ☐			COPERTURA			X ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			X ☐ B ☐ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Insistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			XX ☐ B ☐ C ☐			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																												
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIX su preesistenze.																		Edificio addossato ad altro edificio a filo strada. Pianta rettangolare. 3 piani. Tetto a mezzo padiglione. Fronte nord-ovest: P.T. portale d'ingresso rettangolare e aperture rettangolari inferrate. 1° e 2°P. serie continua di porte-finestre. Fronte sud-ovest: (°) CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte sud-ovest muro di spina sporgente dal fronte. Bronza con festonatura in lamiera. Sotto-gronda con fasce dipinte a tempera. Fronte nord-ovest marcadavanzale al 1° piano. Bassa zoccolatura; ringhiera alle finestre, a P.T. tapparelle. Camino interno con stemma.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Tetto e solai in legno. Fronti intonacati. Fronti nord-ovest e nord-est contornati in arenaria. Manto in coppi. Scale in arenaria. Androne e pianerottoli in mattonelle di cemento. Balconi in pietra su mensole di ferro. Balconi con pilastri in arenaria.																	
TRASFORMAZIONI Modificate le finestre a P.T. del fronte nord-ovest. L'ingresso nel muro di cinta e il balcone addossato al medesimo muro sono del sec.XX.																											PROPOSTE DI RESTAURO Unificare i colori dei fronti. Rifare gli intonaci. Sistemare le aperture a P.T.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																											UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI Non è stato possibile controllare il fronte sud-est.																	
DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n.0205310.																											REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 12 MAR. 1975																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografici																											CONTEGGIO DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 12 MAR. 1975																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

