



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Sacrestia della chiesa di S.Michele al Pozzo Bianco.</u>																		EPOCA <u>sec.XII-XV-XVI-XIX</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' <u>Città Alta - Belfante dei Rivoli</u>																		VIA <u>Porta Dipinta</u>																		N. CIV. <u>45</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. T</u>																																				0 2 0 5 3 1 0																	
PROPRIETA' ente relig./privato <u>ente attuale</u>																		residenza - sacrestia																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COPERTURA			A X C			INTERNO			X B C			UMIDITA'			A Inclinamento B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																											2																				
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Corpo verso est sec. XV su preesistenze del XII sec.</u>																		Edificio addossato ad altri edifici, formato da due stretti corpi di fabbrica entrambi a pianta rettangolare. Tetto a mezzo padiglione. 3 piani. Aperture rettangolari. Interno: all'ultimo piano ambienti con volte a crociera.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Contorni in arenaria. Pavimento in cotto.</u>																	
Corpo verso ovest sec. XVI.																																																					
TRASFORMAZIONI <u>Le aperture (uniformate) sono state formate probabilmente nel XIX secolo.</u>																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte nord-est: evidente l'attacco fra i due corpi di fabbrica sottolineato da riseghe e da pietra fortemente bugnate; a livello del terreno tracce di un piccolo arco in pietra. A P.T. stretta fessura orizzontale rettangolare. Ultimo piano finestre inferriate.</u>																		PROPORTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>																	
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI <u>Sacrestia solo all'ultimo piano. Al P.T. del corpo più antico resti della navata sinistra della cripta della chiesa di S.Michele (*)</u>																	
BIBLIOGRAFIA <u>P.Pesenti 1931.</u>																																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGOLINI ARCH.</u> IL <u>12 MAR. 1975</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI <u>v.scheda n.0205308.</u>																																				CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGOLINI ARCH.</u> IL <u>12 MAR. 1975</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici																																				REVISIONATA DA <u>IL</u>																	

