



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Istituto Suore Orsoline di Gandino																		EPOCA sec.XVI-XIX-XX(prima '40)																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Città Alta - Belfante dei Rivola																		VIA Porta Dipinta																		N. CIV. 41								
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 190																																				0 2 0 5 3 1 6								
PROPRIETÀ ente religioso																		USO ATTUALE nessuno																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioev C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B X			COPERTURA			A B X			INTERNO			A B X			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			4		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																												
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI.																		Edificio interno addossato ad altri edifici. Pianta irregolarmente rettangolare. Tetto a falde. 3 piani. Sul fronte nord portico (murato) con due arcate a pieno centro su basse colonne e su capitelli pensili. Ai piani superiori aperture rettangolari. Fronte (°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Volte in mattoni, solai in legno. Tetto in legno. Manto in coppi. Gionne e scale esterne in arenaria. In giardino vialetti acciottolati. Cortile in arenaria.								
TRASFORMAZIONI Ampie trasformazioni nel XIX secolo: formate nuove porte, finestre, apposta la scala esterna, murato il portico. Sec. XX ampliate le finestre del 1° piano sul fronte sud.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI A P.T. colonne con capitelli recanti lo stemma Passi. A. P.T. ambienti con volte a crociera.																		PROPOSTE DI RESTAURO Riaprire il portico, demolire la scala esterna, rifare gli intonaci; sistemare gli spazi esterni.								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA residenza.								
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Una scala esterna addossata al fronte nord collega il 2°P. ad un edificio attiguo. Cortile antistante il fronte nord. Giardinetto rettangolare a sud circondato da alti muri in pietrame a vista. Alcune aiuole.																		OSSERVAZIONI Il cortile a nord si trova sull'area dell'antico vicolo che partendo dallo slargo del Pozzo Bianco conduceva al colle. Edificio (2)								
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		REDATTA DA IL								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 12-MAR. 1975								
																																				REVISIONATA DA IL								

