



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																													
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI											
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XX(prima																		40) NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ Città Alta - Belfante dei Riyola																		VIA Porta Dipinta																		N. CIV. 41 B											
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 163																																				0 2 0 5 3 1 7											
PROPRIETÀ ente religioso																		USO ATTUALE residenza																													
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Modico C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPIERTURA			A X C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Insufficiente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			3					
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																													
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRO																													
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Sec. XVIII.																		STRUTTURE E MATERIALI			Muratura in pietrame.								
																		Edificio in cortina, pianta a L. 3 piani. Tetto a falde. Fronte nord a filo della piazzetta di S.Michele al Pozzo Bianco: 4 piani (di cui l'ultimo portico) con aperture rettangolari; a P.T. piccolo ingresso laterale e finestra inferriata. Piani superiori (°)																		Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Fronte nord contorni in arenaria. Zoccolatura in intonaco rustico. Bugnatura e marcapiano in intonaco. Ballatoi in C.A. Scale in arenaria.											
TRASFORMAZIONI																		Agli inizi del XX secolo (intorno al 1912) il fronte nord dell'edificio è stato completamente modificato e uniformato a quello dell'edificio attiguo a est (n° civ.43). Della stessa epoca il vano scale interno.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI			Le finestre dell'ultimo piano del fronte nord non corrispondono ad alcun piano dell'edificio, ma servono per l'unità formale dei due edifici accostati (n°41B e 43). P.T. con zoccolatura. 1°P. con bassa bugnatura e marcapiano. Finestre con griglie scorrevoli. Fronte ovest ad andamento leggermente curvilineo.			PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA			L'attuale.								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI			Il fronte est dell'edificio era a filo di un vicolo che portava alla villa detta "il Belvedere". (+)								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA			IL								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																																				CONTROLLATA DA			SANDRO ANGELINI ARCH. 12-MAR. 1975								
																																				REVISIONATA DA			IL								

