



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XIX-XX(dopo'40)									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Città Alta - Belfante dei Rivola									VIA Porta Dipinta									N. CIV. 49 B																										
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 157																		0 2 0 5 3 1 8																										
PROPRIETÀ ente religioso									USO ATTUALE residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COBERTURA			X B C			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Insistente B Trans C Rilevante			A B X			GRADO			3 corpo A 6 " B		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																												
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																										
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XIX (seconda metà).									Edificio a filo strada addossato ad altro edificio. Pianta rettangolare. Tetto a mezzo padiglione. 2 piani. Fronte nord su alta zoccolatura: aperture retangolari simmetricamente disposte.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Zoccolatura in intonaco rustico. Fronte nord contorni in arenaria. Muro di cinta su strada intonacato a rustico. Passaggio esterno in cemento. Scale interna in pietra.																										
TRASFORMAZIONI Interno al 1970 costruito corpo di gabinetti addossato al fronte sud.									Fronte sud: serie di ingressi rettangolari a P.T. e alcune finestre infer (°) CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte sud: al 1°P. finestre con ante all'antica. Fronte ovest cieco.									PROPOSTE DI RESTAURO Unificare il colore degli intonaci. Demolire gabinetti e tettoie. Riqualificare gli spazi esterni.																										
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Adiacente al fronte sud stretto passaggio delimitato a sud da muretto. Tettoie addossate ai fronti ovest e sud. Muro di cinta a filo strada. Aiuole terrazzate addossate al muro di cinta.									UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																										
BIBLIOGRAFIA									SI deve proteggere il contesto interno SI NO SI deve proteggere il contesto esterno SI NO									OSSERVAZIONI Il fronte su strada è stato uniformato a quello dell'edificio attiguo a est.																										
DOCUMENTI ANNESSI									REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 12 MAR. 1975									CONTROLLATA DA																										
Vedi sul retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									REVISIONATA DA IL																																			

