



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Tratto sud dell'ampliamento orientale delle mura medioevali.</u>																		EPOCA <u>Sec. XIV-XVII-XX (dopo '40)</u>																		NUMERO SCHEDA <u>p 2 0 5 3 2 5</u>								
LOCALITÀ <u>Città Alta - Belfante dei Rivola</u>																		VIALE <u>delle Mura</u>																		N. CIV. <u>---</u>								
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5-6 / 185</u>																																												
PROPRIETÀ <u>ente religioso</u>																		USO ATTUALE <u>muro di sostegno e confinario</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C ☐			COFERTURA			A ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☐ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ B ☐ C ☐			Inesistente B Tracce C Rilevante			A ☐ B ☒ C ☐			GRADO <u>1</u>		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>																		PRG 1969: <u>N.A. art. 11</u>																										
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVII su preesistenze del XIV secolo.</u>																		Tracce dell'ampliamento della cinta fortificata medioevale ad oriente della città. Nel tratto più occidentale la muratura molto alta è formata da pietre tre poste disordinatamente. E' coperta quasi interamente da due enormi contraforti sovrapposti con pietre (*)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietra arenaria locale legata con pochissima calce. Parapetto in pietra con sovrastante rete metallica. Barbacani in pietra chiara.</u>								
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XX: aggiunti i contraforti e formata l'apertura arcuata nel tratto occidentale. Costruito il parapetto e addossati i barbacani nel tratto centrale.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Nel tratto più occidentale una piccola apertura (murata) ad arco a pieno centro e larghi contorni in pietre squadrate. Tratto centrale: vano ad serie di barbacani. Il parapetto, arretrato rispetto al filo esterno del muro, è formato da pietre non squadrate.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Togliere la rete metallica e i rampicanti.</u>								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>A valle del muro, per tutta la sua lunghezza, stretta fascia di terreno leggermente in pendenza, tenuta a prato con cespugli decorativi.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>								
BIBLIOGRAFIA <u>Feroni "Le vicinie cittadine" 1905. L. Angelini "Il volto di BG nei secoli" 1952.</u>																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ ☐ ☐																		OSSERVAZIONI <u>Il muro attuale ricalca il tracciato dell'espansione orientale delle mura medioevali. Il luogo così chiuso, venne chiamato "il Reg (\$)"</u>								
DOCUMENTI ANNESSI <u>v. scheda n. 0205321.</u>																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ ☒ ☐																		REDATTA DA <u>IL</u>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> <u>12 MAR. 1975</u>								
																																				REVISIONATA DA <u>IL</u>								

