





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Elementi murari del Baluardo del Pallone									EPOCA sec. XVI.									NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ Città Alta									VIA ----									N. Civ. ----									
CATASTO Com. cans. Bergamo città / Pg. 3-6																		p 2054011									
PROPRIETÀ statale									USO ATTUALE nessuno, impianti fognari																		
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono	B Medio	C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE	A	B	C	PARTI COMPLEMENTARI	A	B	C	COPERTURA	A	B	C	INTERNO	A	X	c	UMIDITÀ	A Incisamente	B Traces	C Rilevante	A	X	c	GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE ELSOM D.M. 4 gennaio 1957 / P.R.G. 1969: NA. art. 11.																											
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																											
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Seconda metà sec.XVI.									Porzione della cinta veneta cinquecentesca costituente parte del complesso bastionato attorniante il convento di S.Augostino.									STRUTTURE E MATERIALI Fianco ovest:muratura in arenaria con larghe inserzioni di ceppo (poligenico). Orecchione:pistre esclusivamente in arenaria. Faccia nord: molte inserzioni di pietre di cappo. Faccia est: arenaria e notevolissime inserzioni di ceppo (in specie sopra il redondone). Orecchione e fianco rientrante: murature interamente in arenaria.									
TRASFORMAZIONI Uso della cannoniera nel fianco rientrante per smaltimento acque bianche della città alta. Restaurato di recente il fianco ovest (restauro mediocre). Riconstruiti notevoli tratti del parapetto.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI (*) Fianco ovest: paramento murario con scarpatura, assenza di redondone, bassa cortina, parapetto. Pietre di media									PROPOSTE DI RESTAURO Togliere accumuli di materiale alla base. Togliere vegetazione. Smurare buche cannoniere. Deviare impianti fognari. Restaurare la mura.									
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA (^) Renderre accessibili le cannoniere.									
BIBLIOGRAFIA Caccia 1797 - Salvioni 1829 Mazzi 1908.									Ampia zona prativa, quasi pianeggiante tutt'attorno al muro.									OSSERVAZIONI Tracce del redondone a nord della buca cannoniera del fianco ovest.									
DOCUMENTI ANNESSI //																		REDATTA DA									
									Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																		
									Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									CONTROLLATA DA									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		SANDRO ANGELINI ARCH. IL 15 OTT. 1974									
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									



(*) dimensioni e piccole, rozzamente squadrata.
Orecchione: piccolo orecchione a tronco di cono, pietre disposte in corsi irregolari, ben squadrata e di varie dimensioni. Manca di redondone.

Faccia nord: lungo muro leggermente scarpato, pietre di dimensioni medie. Presenza del redondone (molto guasto) nella parte est. Brano di muratura regolare attorno allo sperone angolare, corsi regolari, pietre ben squadrata.

Sperone angolare avanzante: muratura esternamente accurata.

Faccia est: muraglia scarpata con redondone e soprastante bassa cortina. Tessitura muraria molto varia. Redondone su tutta la lunghezza. Parapetto in piccole pietre.

Orecchione est: Tessitura muraria accuratissima, redondone, completo. Grandi pietre disposte in corsi regolari.

Fianco rientrante: muratura verticali con grande apertura arcuata al centro (buca cannoniera?).

tura della faccia est posta sopra il redondone.

ALLEGATI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA