



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Cortina fra il Baluardo del Pallone e di S. Agostino</u>																		EPOCA <u>sec. XVI.</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>----</u>																		N. CIV. <u>----</u>			0 2 0 5 4 0 2														
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / Fg. 3-6</u>																																																					
PROPRIETÀ <u>Statale</u>																		USO ATTUALE <u>----</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COBERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			E B C			GRADO														
																																				1																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>----</u>																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA <u>----</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Seconda metà sec. XVI.</u>																		Porzione della cinta veneta cinquecentesca, costituente parte del complesso bastionato attorniante il convento di S. Agostino. Alta muraglia leggermente scarpata.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura interamente eseguita in arenaria.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Recente brutto restauro, rifatto parapetto, tolto redondone.</u>																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Notevoli affioramenti di ceppo (uno di arenaria) lasciati in vista.</u>																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO <u>Reinserire redondone, togliere edere, sistemare a verde lo spazio ai piedi della muraglia (via pietrame, smaltitore acque, traliccio ENEL)./</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE <u>----</u>																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>----</u>																	
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Spazio libero alla base (oltre gli accumuli di materiali)</u>																		OSSERVAZIONI <u>Notevoli pezzi del redondone si trovano accatastati alla base assieme a grandi quantità di pietra sostituite.</u>																	
BIBLIOGRAFIA <u>Caccia 1797 - Salvioni 1829, Mazzi 1908 -</u>																																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>15 OTT. 1974</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI <u>----</u>																																				CONTROLLATA DA <u>----</u> IL <u>----</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> <u>SE</u>																		REVISIONATA DA <u>----</u> IL <u>----</u>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

