



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Casa di guardia porta S. Agostino.</u>																		EPOCA <u>Sec. XVII.</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Porta Dipinta</u>																		N. CIV. <u>46-46b-48</u>								
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 6 mp. 152</u>																																				<u>0205407</u>								
PROPRIETÀ <u>comunale</u>																		USO ATTUALE <u>abitazione</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C ☐			COFERTURA			A ☐ B ☒ C ☐			INTERNO			A ☐ B ☐ C ☒			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ B ☒ C ☐			GRADO			2		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>ELSOM D.M. 4 gennaio 1957 / P.R.G. 1969 : N.A. art. 11.</u>																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVII.</u>																		Piccolo edificio di abitazione addossa to alla porta di S. Agostino. Pianta rettangolare, 2 piani. Tetto a padiglio ne.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista solai e tetto in legno, mato in coppi. Fronti intonacate, contorni in are- naria.</u>								
TRASFORMAZIONI																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Ampio ingresso ar- cuate (sotto la porta di S. Agostino) posto frontalmente all'apertura verso il baluardo dell'acquedotto. Forse prima dell'erezione dell'edificio l'apertura portava verso il bastione di S. Agosti- no.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Revisione gronde e in- tonaci. Acquisizione dell'edificio e dello spazio libero al parco degli spalti. Demolire recinzione.</u>								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>Abitazione (custode parco).</u>								
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Piccolo giardino, mal tenuto, lungo tutto il fianco est della porta di S. Agostino. Alcuni alberi di medio fu- sto.</u>																		OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ ☒																		REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ ☒																		CONTROLLATA DA <u>IL 5 OTT. 1974</u>								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								

