



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE "Quartiere di S. Agostino"																		EPOCA Sec. XVI-XIX-XX dopo 1940									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Città Alta																		VIA Porta Dipinta									N. CIV. 45																										
CATASTO ,Com. cens. Bergamo città / fg. 3-6 mp. 141																											0 2 0 5 4 0 8																										
PROPRIETÀ comunale																		USO ATTUALE uffici militari (in via di trasferimento) - nessuno																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cautivo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COPERTURA			A X C			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Insediamento B Tracce C Rilevante			A B X			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE ELSOM D.M. 4 gennaio 1957 / P.R.G. 1969: N.A. art. 11																											1 corpo A																										
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																											6 " B																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE 1572 realizzato su progetto del Vetturi (al posto della caserma in legno) per l'alloggiamento di 100 soldati.																		Edificio militare (caserma). Composto da un lungo corpo di fabbrica articolato alla metà circa dello sviluppo. 2 piani, copertura a falde. Fronti: zoccolatura, piccole aperture rettangolari, marcapiano. Ingressi arcuati a piano centro.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista (pietre e mattoni), fronti intonacate. Solai e tetto in legno, manto in coppi. Contorni delle aperture quasi tutti in arenaria.																	
TRASFORMAZIONI Sec. XIX corpi di collegamento al chiostro maggiore. 1958 demolizione di una campata verso la via Porta Dipinta per ragioni viabilistiche.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte a nord con scarse finestre (seminterrato) per adossamento alla collina. Spigolo sud-ovest in pietre a bugne.																		PROPOSTE DI RESTAURO Ricostruire la tipologia originale (interna). Demolire i corpi aggiunti. Rivedere intonaci, gronde e parti complementari.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Reintegrare l'edificio allo spalto di S. Agostino demolendo la recinzione di visoria.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA Spazi per la cultura e lo svago da integrarsi al parco degli spalti.																	
BIBLIOGRAFIA ATEMP pagg. 18, 33, 55, 57, 173, 181. pianta di F. Scolari, pag. 137.																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI //																																				REDATTA DA																	
																																				SANDRO ANGELINI ARCH.																	
																																				IL 15 OTT. 1974																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA																	
																																				IL																	

