




INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec. XVI-XIX																										
LOCALITÀ Borgo Canale									via Borgo Canale/via Sudorno n. civ. 1F-1G/2A																										
CATASTO Com. cens. Bergamo città/ fg. 66/ mp. 175-176																																			
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE residenza																										
STATO DI CONSERVAZIONE			<input checked="" type="checkbox"/> A Buono	<input type="checkbox"/> B Medioocre	<input type="checkbox"/> C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE			<input checked="" type="checkbox"/> X Sicuro	<input type="checkbox"/> B Sicuro	<input type="checkbox"/> C Sicuro	PARTI COMPLEMENTARI			<input checked="" type="checkbox"/> X Sicuro	<input type="checkbox"/> B Sicuro	<input type="checkbox"/> C Sicuro	COPIERFUMA			<input type="checkbox"/> A Sicuro	<input type="checkbox"/> B Sicuro	<input type="checkbox"/> C Sicuro	INTERNO			<input checked="" type="checkbox"/> X Sicuro	<input type="checkbox"/> B Sicuro	<input type="checkbox"/> C Sicuro	UMIDITÀ			<input type="checkbox"/> A Insolente	<input type="checkbox"/> B Tracce	<input type="checkbox"/> C Rilevante
PROTEZIONE ESISTENTE			ELSON D.M. 4/1/1957 PRG 1969: N.A. art. 11									PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																				
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI.									Edificio in testata di cortina. Pianta rettangolare. 3 piani più sottotetto e sotterranei (4 piani su via B.go Canale). Tetto a mezzo padiglione. Il fronte est è simmetricamente composto: al 1°P. 3 portafinestre danno su terrazza (lunga come il fronte); al 2°P. balcone (°).									STRUTTURA E MATERIALI Muratura in pietrame e mattoni. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacate. Zoccolatura in cemento rustico. Davanzali e balcone in pietra arenaria. Terrazza con pilastrini e statue in pietra artificiale. Garage con saracinesca. Muro di cinta in pietrame listato in cemento.																	
TRASFORMAZIONI Rimaneggiato nel XIX secolo quando è stato aggregato all'edificio adiacente (n.1-1H). Sul fronte est costruita una terrazza lungo tutto il fronte collegata al giardino da breve scaletta centrale. Alcune statue decorative in pietra artistica. Sotto la terrazza ricavato un locale uso garage con apertura rettangolare.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Sui lati est e nord decorazioni pittoriche tardo ottocentesche a motivi geometrici, ornamentali, architettonici. Su strada locale al P.T. (ex bottega) voltato a botte con velette rette da piccoli capitelli pensili e aperture con architrave in legno.									PROPOSTA DI RESTAURO Restauro decorazioni sui fronti. Eliminare la saracinesca del garage. Togliere listatura parte esterna del muro di cinta.																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Ampio giardino su due lati della casa con alberi di alto a medio fusto delimitato da muro di cinta, cancello in via Sudorno tra due pilastri. Una finta grotta è addossata al									UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.																	
BIBLIOGRAFIA Fornoni "L'antica Basilica Alessandrina in Bergamo". Gaffuri e Gatti 1885.									lo spigolo nord-est dell'edificio. (Δ)									OSSERVAZIONI Usa il vano scala dell'edificio adiacente (n.1-1H). Si trova presumibilmente sull'area dell'antico xenodochio.																	
DOCUMENTI ANNESSI v. scheda n.0310102.									SI deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									REDATTA DA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> IL																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica									SI deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									CONTROLLATA DA SANDRO VANGEANI ARCH. IL 10 OTT. 1974																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									REVISIONATA DA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> IL																	



- (*) centrale su mensole. Fronte sud a filo via Borgo Canale: P.T. ampia apertura rettangolare con arco di scarico ribassato e piccole finestre con strombatura in cotto (500esca).

(**) Esteriormente il muro di cinta presenta due nicchie ad arco.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DRAMMA E FOTOGRAFICA