



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI															
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec. XVI-XVII												NUMERO SCHEDA															
LOCALITÀ Borgo Canale									via Borgo Canale																		N. Civ. 5									
CATASTO Comune censuario Bergamo città/ fg. 66 / mp. 179-163																					031010107															
PROPRIETÀ ente religioso USO ATTUALE residenza																																				
STATO DI CONSERVAZIONE			A Bozzo B Mediofro C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	PARTI COMPLEMENTARI			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	COBERTURA			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	INTERNO			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	UMIDITÀ			A Insistente B Trans. C Rilassante	A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>							GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 14/3/1967			PRG 1969: N.A. art. 11																					3									
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRG																																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI															
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI.									Edificio in cortina. Pianta irregolarmente rettangolare. Tetto a 2 falde. Fronte sud a filo di via Borgo Canale, 4 piani: ampio portale d'ingresso arcuato e bottega a due luci di cui una ad arco rihassato. L'androne a volta ribassata dà in cortiletto. Il fronte (°) CARATTERISTICHE PARTICOLARI Portale d'ingresso con marcata bugnatura. Finestre al 1°P. con contorni appena lavorati. Bottega con lunetta inferriata. Fronte est: capriata a vista di travi di legno sorrette da pali. Fronte nord: un pianerottolo-bellatoio con parapetto in legno. Nell'ex orto blocchi di materiale di recupero.												STRUTTURA E MATERIALI Muratura in pietrame. Fronti intonacate. Tetto a solai in legno. Manto in coppi. Portale e alcuni contorni in arenaria. Zoccolatura a rustico. Androne e cortile in mattonelle di cemento. Gradini scale in pietra e pianerottoli in cotto.															
TRANSFORMAZIONI Trasformazioni radicali nel XVII secolo. In epoca più recente modifiche finestre sui fronti interni e su quello nord. Nello spazio libero a nord costruito corpi di fabbrica ad uno e due piani uso servizi igienici e deposito.																																				
PROPRIETARIO ATTUALE																					PROPOSTE DI RESTAURO Liberare l'orto dalle costruzioni aggiunte. Rifare gli intonaci unificando i colori. Sostituire la pavimentazione del cortile.															
BIBLIOGRAFIA																					UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.															
DOCUMENTI ANNESSI V. schede n.0310104-05-06																					OSSERVAZIONI															
Vedi nel resto della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				
1 2 3 4 5 6 7 8 9									Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												REDATTA DA <input type="checkbox"/> IL															
																					CONTROLLATA DA SANDRO VANGELO ARCH. IL 0 OTT. 1974															
																					REVISIONATA DA <input type="checkbox"/> IL															

