



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVI-XVIII</u>																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ <u>Borgo Canale</u>																		VIA <u>Borgo Canale</u>																		N. CIV. <u>5B-7</u>		
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città/ fg. 66 / mp. 180.</u>																																				0319199		
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																				
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COBERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inadeguato B Tracce C Rilevante			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 14/3/1967</u>																		PRG 1969; N.A. art. 11																				
PROTEZIONE PROPOSTA <u>EPRC</u>																																				3		
DATI CRONOLOGICI																		DATI TOPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVI.</u>																		Edificio in testata di cortina. Pianta rettangolare. Tetto a due falde. Corti le addossate al fronte nord. Fronte sud a filo via Borgo Canale: 4 piani. Piccolo portale laterale d'ingresso arcuato, incassato tra due contrafforti ed ex bottega ad arco ribassato con lu(°)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame con rifacimenti in mattoni. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacate. Zoccolatura in cemento rustico. Contorni del fronte sud e gradini scale in arenaria. Cortile in ciottoli. Muri di contenimento in pietre squadrate. Pianerottoli in cotto. Pozzo in arenaria.</u>		
TRASFORMAZIONI: <u>Ampiamente rimaneggiato nel sec. XVIII. In cortile costruito corpo di fabbrica con tetto ad una falda. Murate una porta sita nel muro a nord con arco di scarico in mattoni e architrave in marmo bianco di recupero. L'architrave con stemma collesneco è di recupero. Sul fronte ovest finestre murate o modificate.</u>																		CAVATTERIE PARTICOLARI <u>Portale lavorato con stemma. I contorni delle finestre al 1° e 2°P. sono lavorati come quelli del portale. Al P.T. affreschi monocromi a finta bugnatura. Al 1° e 2°P. affreschi policromi lungo tutta la facciata. Fronte nord: il sottogronda del vano scale con festonatura e pendagli in legno. Nel vano scale al 1°P. un'architra (2)</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Evidenziare gli affreschi in facciata; rifare gli intonaci unificando i colori. Demolire corpo di fabbrica in cortile.</u>		
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Dal portale d'ingresso, una rampa di scale con soffitto voltato porta al cortile a nord ad una quota più alta di via Borgo Canale. Il cortile è chiuso sui lati nord ed est da alti muri.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>		
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI		
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDAITTA DA		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno <u>X</u> SI																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>		
																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>X</u> SI																		REVISIONATA DA		
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9		

