



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Muro di contenimento																		EPOCA Sec. XVII																		NUMERO SCHEDE																	
LOCALITA' Borgo Canale																		VIA Borgo Canale/via Sudorno																		N. CIV. 2H																	
CATASTO Comune cens. di Valle d'Astino/fg. 1 / mp. 182																																				03101112																	
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE Muro di contenimento																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A B C			Buono Medio Catto			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITA'			A B C			Inesistente Tracce Rilevante			GRADO											
																																										1											
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67 PRG 1969: NA art. 11																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA FPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVII.																		Muro di contenimento a filo via Borgo Canale, scarpato, compreso tra due edifici. Altezza da 5 a 6 m. circa. Rispetto all'edificio a valle è un po' avanzato, talchè ne risulta uno spigolo. E' formato da strati alternati di grosse pietre con pietre molto basse.																		STRUTTURE E MATERIALI Pietre in arenaria locale. In via Sudorno muro di cinta in pietrame coperto da coppi. Portale con stipiti in arenaria e arco con intonaco graffito.																	
TRASFORMAZIONI Da poco restaurato muro di cinta e portale in via Sudorno.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Alla base pietre di notevoli dimensioni. Lo spigolo (ad ovest) è smussato fino ad altezza d'uomo. Vicine allo spigolo si nota una piccola apertura ora murata con rozzo arco di scarico; spigolo finestrato, attaccato agli edifici adiacenti sono in pietra di Sarnico. Rampicanti nella parte superiore.																		PROPOSTE DI RESTAURO Liberare il muro dai rampicanti.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Dal muro a via Sudorno ampio spazio libero tenuto a orto e giardino, delimitato su via Sudorno da muro di cinta leggermente scarpato con portale ad arco ribassato. Sul lato est balaustra a colonnine. Pergola.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI Il grado 1 si riferisce solo al muro in via Borgo Canale.																																			
DOCUMENTI ANNESSI v. schede n. 0310111-10.																		REDAITTA DA SANDRO ANGELINI ARCH.																		IL 0 OTT. 1974																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		REVISIONATA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

