



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XVI-XVII-XX																		NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITÀ Borgo Canale																		VIA Borgo Canale																		N. CIV. 9-9A																																			
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1/ mp. 184																																				PB 10113																																			
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE residenza																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Eccessiva			A B C			GRADO																																
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 14/3/67			PRG 1969: N.A. art. 11																														3																																			
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																			
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI.																		Edificio a testata di cortina. Pianta irregolare. 3 piani + sottotetto abitato. Copertura a 2 e 1 falda. Fronte sud a filo di via Borgo Canale: portale d'ingresso laterale a tutto sesto, larga apertura rettangolare (garage). Zoccolatura. Fronte nord sul cortile: (°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Solai e tetto in legno. Manto in coppi. Fronti intonacate. Su via Borgo Canale le contorni in arenaria. Colonne in arenaria. Androne, portico, cortile in lastre di pietra. Terrazzo triangolare e balcone in cemento armato. Gradini in pietra, all'ultimo piano in graniglia. Marcapiani in cemento. Muro di cinta in pietrame intonacato. Garage con saracinesca.																																			
TRASFORMAZIONI Trasformate molte aperture nel XVII secolo. Il fronte nord, nella parte superiore è stato modificato in questo secolo. Fronte ovest sul cortile: costruito un terrazzo di forma triangolare al 1°P.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte strada: portale non marcata bugnatura. Finestre non contorni lavorati e cornice modanata. Marcadavanzale al 1°P. Nell'androne e nel portico serie di volte irregolari. La colonna del portico con capitello composito e il pilastro con cornice. Tracce d'intonaco antico. Nell'androne si intravede lo stipite in pietra (2)																		PROPOSTE DI RESTAURO Fronte nord sul cortile ricomporre il fronte al 2°P. e nel sottotetto, abolendo il balcone sul tetto. Demolire terrazzo triangolo (°)																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Androne con volta a botte, nella parte terminale compie una curva e sbocca nel portico, con volte a crociera irregolari. Nel sottoportico apertura ad arco ribassato. Il cortile è in parte occupato dalla (H)																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.																																			
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																																			
DOCUMENTI ANNESSI v. scheda n°0310114.																		Si deve proteggere il contesto interno																		Si deve proteggere il contesto esterno																		EREDITA DA IL																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																																						CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 1974																	
																																																						REVISIONATA DA IL																	

