



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																																							
COMUNE DI BERGAMO																				INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																				MONUMENTI																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																				EPOCA Sec. XV-XIX-XX																				NUMERO SCHEDA																			
LOCALITA' Borgo Canale																				VIA Borgo Canale/via Sudorno N. CIV. 11A-B-C/																				0310115																			
CATASTO Com. cens. VaBe d'Astino/ fg. 1/ mp. 185-187																				/4A																																							
PROPRIETA' privata																				USO ATTUALE residenza																																							
STATO DI CONSERVAZIONE					STRUTTURA PORTANTE					PARTI COMPLEMENTARI					COPERTURA					INTERNO					UMIDITA'					GRADO																													
A Buono B Medio C Cattivo					A X C					A X C					A X C					A X B C					A Inesistente B Tracce C Rilevante					3																													
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art. 11																																																											
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																											
DATI CRONOLOGICI																				DATI TIPOLOGICI																				DATI TECNICI																			
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV.																				Edificio in cortina, pianta irregolare. Copertura a falda. L'edificio è formato da due distinti corpi di fabbrica collegati da un terzo stretto corpo di fabbrica e dal cortile interno. Il primo edificio è a filo strada: 4 piani. Il P.T. che è occupato integralmente.																				STRUTTURE E MATERIALI: Muratura in pietrame. Tetto e alcuni solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Fronte strada portale archiacuto in pietra. Altri contorni in arenaria. Vetture con serramenti in ferro. Terrazze e balcone in cemento. Colonne in pietra. Sottoportico di cemento. Gradi in graniglia, cortile in lastre di pietra irregolari. Scaletta del giardino (S)																			
TRASFORMAZIONI Largamente riformato e sopralavato di un piano nel XIX sec. Dell'inizio del XX sec. è il corpo di fabbrica verso il giardino. Nella parte nord del cortile costruito corpo di fabbrica a un piano con copertura a terrazza che chiude anche parte del portico. Alcune aggiunte recenti (dopo il 1940).																				CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte strada: P.T. locali con volta a botte. Arco a sesto acuto. Marcadavanzale al 1°P. Fronte nord sul cortile: si vedono le sagome di due colonne sovrapposte con capitello composito: più alta quella al 2°P. Tracce di intonaci antichi. In cortile blocchi di materiale di risulta. Nel muro di cinta interno apertura muro (A)																				PROPOSTE DI RESTAURO Ripristinare la primitiva tipologia riattivando l'androne e riaprendo le logge dove possibile. Demolire il corpo di fabbrica a un																			
PROPRIETARIO ATTUALE																				CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Il giardino a nord dell'edificio è molto sconosciuto e delimitato su vicolo Contradello da muro di cinta: nel muro apertura tra due pilastri. Una scaletta conduce alla terrazza del 2°P. addossato al muro di cinta (U)																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA /(+)																			
BIBLIOGRAFIA																				L'attuale = residenza.																				OSSERVAZIONI L'edificio usa l'androne del n. 9B-11.																			
DOCUMENTI ANNESSI																				REDAATTA DA SANDRO JANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 1974																																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																				REVISIONATA DA IL																																							

