



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec.XV-XVI-XVIII										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ Borgo Canale										VIA Borgo Canale										N. CIV. 15									
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1 / mv. 188																				0310116									
PROPRIETÀ ente religioso										USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medio C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		A ☒ B ☒ C ☒		PARTI COMPLEMENTARI		A ☒ B ☒ C ☒		COBERTURA		A ☒ B ☒ C ☒		INTERNO		A ☒ B ☒ C ☒		UMIDITÀ		A Inesistente B Tracce C Rilevante		A ☒ B ☒ C ☒		GRADO		2	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67										PRG 1969: N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV.										Edificio in testata di cortina. Pianta irregolare. Tetto a falde e a mezzo padiglione. 3 piani. Fronte sud a filo strada: portale d'ingresso centrale ad arco ribassato. Bugnatura a tutto il piano. Al 1°P. balcone lungo come il fronte sorretto da grande arco ribassato.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti e androne intonacati. Portale e bugnatura in arenaria. Arco di sostegno al balcone in mattoni pieni. Le aperture 500esche sulla loggia, la colonnina del portico, la finestra strombata, in arenaria. Androne lastricato con scale in ciottoli. Portico e loggia in cotto. Scale(\$)									
TRASFORMAZIONI Totalmente rifatto nella parte sud nel XVI sec. Rimaneggiato nel sec.XVIII. Nel cortile il grande arco murato era l'ingresso di un unicolo che conduceva forse al forte di S.Marco. Il giardino è stato ridotto al tempo della biforcazione dello scalone S.Gottardo (1955).										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte strada: l'arco di sostegno del balcone poggia su mensole in arenaria scolpite a foglie d'acanto con stemma centrale. Balcone con ringhiera 700esca. Nell'androne tracce di affreschi sotto l'intonaco. Nella loggia piccolo pilastro in arenaria lavorata. Sul fronte ovest tracce di intonaco antico. Le aperture che (2)										PROPOSTE DI RESTAURO Eliminare i servizi igienici esterni nel sottoscala. Rimettere in luce l'affresco nell'androne. Rinnovare gli intonaci. (1)									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Nel largo androne con il soffitto leggermente arcuato, una serie di gradini larghi e bassi conduce ad un portichetto con due piccoli archi su colonnina centrale: volte a crociera; una rampa di scale ester (%)										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.									
BIBLIOGRAFIA										OSSERVAZIONI Al P.T. e al 1°P. la ristrutturazione interna deve essere molto oculata per la presenza di elementi particolarmente significati-(")										REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCIL IL 10 OTT. 1974									
DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n.0310117.										Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☒										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCIL IL 10 OTT. 1974									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☒										REVISIONATA DA IL									

