



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec. XVI-XX dopo 1940										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' Borgo Canale										VIA Borgo Canale										N. CIV. 15A									
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1/ mp. 188-189																				03101117									
PROPRIETA' ente religioso										USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medio C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		A ☒ B ☒ C ☒		PARTI COMPLEMENTARI		A ☒ B ☒ C ☒		COPERTURA		A ☒ B ☒ C ☒		INTERNO		A ☒ B ☒ C ☒		UMIDITA'		A Inesistente B Tracce C Rilevante		A ☒ B ☒ C ☒		GRADO		2	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67										PRG 1969: N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI.										Edificio addossato ad altro edificio.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame									
										Pianta quasi quadrata. Tetto a 2 falde.										e in mattoni. Tetto in legno. Manto									
										2 piani: il piano superiore è adibito a										in coppi. Fronti intonacati. Contor-									
										abitazione, quello inferiore con una sa-										ni in arenaria. Muro di cinta in mu-									
TRAFORMAZIONI Le aperture del fronte est										la apertura sul fronte ovest, a cantina.										ratura mista. Portale in mattoni in-									
sono state aperte nel XX sec., dopo										Sul fronte ovest stretto ingresso e fi-										tonacati. Cornice con coppi.									
il 1940 costruito un corpo di fab-										nestre rettangolari. Fronte nord ad-(*)																			
brica addossato sia al fronte ovest										CARATTERISTICHE PARTICOLARI																			
che al muro di cinta.										In giardino alcuni pilastri in arena-																			
										ria con cornice modanata. Il muro di																			
										cinta è formato con paracchio materiale																			
										di recupero.																			
PROPRIETA' ATTUALE																				PROPOSTE DI RESTAURO									
																				Rivedere le aperture del fronte est.									
																				Modificare tinte dell'intonaco.									
																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
																				L'attuale = residenza.									
																				OSSERVAZIONI									
BIBLIOGRAFIA																													
DOCUMENTI ANNESSI V. scheda n. 0310116.										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Antistante al fron-										REDATTA DA									
										ta ovest, piccolo giardino sconnesso ci-										IL									
										tato da muro sul viale Contradello e										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.									
										a filo della scalmata. Nel muro alto										IL 10 OTT. 1974									
										portale con cornice sporgente modanata										REVISIONATA DA									
										e ingresso rett. Giardino di arbusti.										IL									
Vedi nel retro della scheda elementi di classificazione grafica e fotografica										Es deve proteggere il contesto interno ☒ ☒																			
										Es deve proteggere il contesto esterno ☒ ☒																			

