



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>										EPOCA <u>sec.XIV-XIX</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' <u>Borgo Canale</u>										VIA <u>Borgo Canale</u>										N. CIV. <u>19</u>									
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1 / mp. 169</u>																				<u>031012101</u>									
PROPRIETA' <u>privata</u>										USO ATTUALE <u>residenza</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE		☐ A Buono ☐ B Medio ☐ C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		☐ A ☒ B ☐ C		PARTI COMPLEMENTARI		☐ A ☒ B ☐ C		COPERTURA		☐ A ☒ B ☐ C		INTERNO		☒ A ☐ B ☐ C		UMIDITA'		☐ A Lacertoso ☐ B Tracce ☐ C Eccessivo		☐ A ☐ B ☒ C		GRADO			
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 14/3/67</u>										PRG 1969: <u>N.A. art. 11</u>										3									
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIV.</u>										Edificio in cortina. Pianta rettangolare. Tetto a falde. Fronte sud a filo è simmetricamente composto, 4 piani, al P.T. un piccolo portale d'ingresso centrale arcuato. Bassa zoccolatura. 3°P. portafinestra. Fronte nord: 3P. sul cortile interamente occupato dalle scale.										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame e in mattoni. Fronti intonacati. Sottili e tetto in legno. Manto in coppi. Sul fronte sud contorni in arenaria. Scale con pedata in cotto e alzata in legno. Pavimentazione cortile mista. Muri di cinta in pietre e mattoni. Zoccolatura in cemento rustico.</u>									
TRASFORMAZIONI <u>Sopraelevato di un piano e rimaneggiato nel XIX secolo. Modificate recentemente alcune aperture nell'androne e sul fronte nord. Il tetto è stato recentemente sistemato.</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte sud: // (°)</u> <u>tracce della tessitura muraria antica. Al 2°P. elementi di un'antica apertura arcuata. Su fronti nord est, su muri di cinta, tempere fine sec.XIX a motivi geometrici, architettonici, mitologici, ecc.; scale esterne con spallette dipinte a intarsi. Sottogronda festonato e dipinto. Tracce di intonaco antico.</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Rifare gli intonaci uniformando i colori e lasciando in evidenza sul fronte sud elementi della muratura e intonaci antichi. Demoli (?)</u>									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>L'ampio androne (volta a botte) occupa tutto il P.T. Cortile a un piano superiore di quello stradale. L'edificio comunica con un vicolo cieco a ovest. Piccolo orto a livello di via Contradello.</u>										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>									
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI <u>Le decorazioni pittoriche sono di scarso interesse.</u>									
DOCUMENTI ANNESI																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT. 1974</u>									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica										Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO										CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT. 1974</u>									
										Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO										REVISIONATA DA IL									

