



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																																							
COMUNE DI BERGAMO																				INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																													
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																				EPOCA sec. XX prima 1940										NUMERO BOHEDA																													
LOCALITA' Borgo Canale VIA Sudorno																				N. CIV. 6										0 3 1 0 1 2 1																													
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino/ fg. 1/ mp. 1690-191-192																																																											
PROPRIETA' privata																				USO ATTUALE residenza																																							
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Malore C Crollo		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		X B C		COPIERTURA		A B C		INTERNO		X B C		UNITA' D		Insufficiente E Tracce C Rilevante		X B C		GRADO		5																															
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art. 11																																																											
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																											
DATI CRONOLOGICI																				DATI TIPOLOGICI																				DATI TECNICI																			
EPOCA DI COSTRUZIONE 1920 circa.																				Edificio isolato. Pianta irregolarmente rettangolare. Tetto a padiglione. Fronte nord: arretrato rispetto alla via, facciata simmetricamente composta con finestre binate. La parte centrale coronata da cornicione arcuato. Marcapiano. Fronti est e ovest simmetrici, fronte (°)																				STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Solai in legno. Tetto in legno. Manto in marsigliesi; fronti intonacate. Zoccolatura in pietrame. Contorni aperture, balaustra, pilastri della cancellata in pietra artificiale. Muro di cinta in pietrame con pilastri in pietra. Scale in legno.																			
TRASFORMAZIONI della cancellata originale in stile Liberty resta solo il cancello in corrispondenza dell'ingresso. 1969 sistemazioni.																				CARATTERISTICHE PARTICOLARI Aperture con decorazioni in stile Liberty. Fagnatura al P.T. negli spigoli nella fascia centrale del fronte nord. Fascia di marcapiano a strisce orizzontali. I pilastri su strada, le balaustre delle terrazze e del giardino con elementi in stile Liberty.																				PROPOSTE DI RESTAURO																			
PROPRIETARIO ATTUALE																				CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Giardino su due livelli: verso via Sudorno spazio libero lastricato delimitato su strada da cancellata fra pilastri e verso sud da balaustra. A quota più bassa il giardino prosegue sottopasso fino al vicolo (°)																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.																			
BIBLIOGRAFIA																																								OSSERVAZIONI																			
DOCUMENTI ANNESSI																				Si deve proteggere il contesto interno X NO																				REDATTA DA SANDRO VANGELINI ARCH. IL 11 OTT. 1974																			
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																				Si deve proteggere il contesto esterno X NO																				CONTROLLATA DA IL																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9																				1 2 3 4 5 6 7 8 9																				1 2 3 4 5 6 7 8 9																			

