



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA XIV-XVI-XVIII-XX(dopo)										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ Borgo Canale										VIA Borgo Canale										N. CIV. 19A-21 1940									
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1/ mp. 194																				0310122									
PROPRIETÀ privata										USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A) Buono B) Medio C) Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		A) E C		PARTI COMPLEMENTARI		A) X C		COPERTURA		A) B X		INTERNO		X B C		UMIDITÀ		A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante		A) X C		GRADO		3	
PROTEZIONE ESISTENTE										D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA										PPRO																			
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE										Sec. XIV.										STRUTTURE E MATERIALI									
										Edificio in cortina formato da due corpi di fabbrica addossati, ambedue a pianta rettangolare, con tetto a falde. Corpo a filo strada: 3P.+sottotetto, P.T. voltato a botte con piccolo portale di ingresso arcuato laterale e larga apertura ad arco ribassato. 1°P. stret (°)										Muratura in pietra e mattoni. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti parzialmente intonacati. Tracce di zoccolatura a rustico. Scale in arenaria. Androne pavimentato in mattonelle. Ballatoi in cemento armato. Sul fronte strada contorni in arenaria.									
TRASFORMAZIONI										Ristrutturato e unito all'edificio adiacente nel XVI sec. (portico). Modifiche nel XVIII sec. Ampievolmente ristrutturato il 2° corpo di fabbrica nel XX sec. (dopo 1940).										CARATTERISTICHE PARTICOLARI									
										Portale d'ingresso con spalletta ad ovest in pietre squa-										PROPOSTE DI RESTAURO									
										drate; l'altra apertura con arco ribassato in conci, ambedue con roste neoclassiche. Tracce di antiche finestre rinascimentali e di intonaco antico. Balcone sagomato con ringhiera lavorata. Portico con volta a crociera. Corpo di fabbrica interno: fronte nord (?)										Rimettere in evidenza l'antica struttura muraria. Demolire gabinetti esterni. Rifare i ballatoi in legno.									
PROPRIETARIO ATTUALE																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										L'attuale = residenza.									
										Dallo stretto androne una rampa di scale porta al portico e al vano scale del corpo di fabbrica interno. A nord, fra l'edificio e vicolo Contradello vicolo cieco privatizzato ingombro di tettoie.										OSSERVAZIONI									
BIBLIOGRAFIA																				L'edificio è stato aggregato a quello adiacente (n. 21A).									
DOCUMENTI AGENSSE										v. scheda n.0310123.										REDAITTA DA									
																				SANDRO ANGELINI ARCH.									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica																				CONTROLLATA DA									
																				IL 10 OTT. 1974									
																				REVISIONATA DA									
																				IL									

