



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9									
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec.XV-XVI.										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' Borgo Canale										VIA Borgo Canale										N. CIV. 21A									
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino/ fg/ 1 / mp. 194																				0310123									
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE ☐ Buono ☒ Modificato ☐ Cattivo										STRUTTURA PORTANTE ☐ A ☒ B ☐ C										PARTI COMPLEMENTARI ☐ A ☒ B ☐ C									
										COBERTURA ☐ A ☒ B ☐ C										INTERNO ☒ A ☐ B ☐ C									
										UMIDITA' ☐ A ☒ B ☐ C										INTELLIGIBILITA' ☐ A ☒ B ☐ C									
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art. 11																				GRADO									
PROTEZIONE PROPOSTA PPRO																				3									
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV.										Edificio in cortina. Pianta rettangolare. Tetto a falde. Fronte sud a filo strada. 3 piani. P.T.: apertura ad arco ribassato in conci di pietra. A est la traccia di un interstizio tra corpi di fabbrica. Zoccolatura. Piani superiori finestre rettangolari. Fronte nord: (°)										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame e mattoni. Fronti intonacate. Solai e tetto in legno, manto in coppi. Fronte sud: P.T. apertura con serramento in ferro. 1°P. contorni in arenaria. Portico pavimentato con mattonelle.									
TRASFORMAZIONI Nel XVI sec. l'edificio è stato unito a quello adiacente utilizzando l'interstizio esistente tra i due e con la creazione del portico. In epoche posteriori modificate le aperture dei piani superiori su strada. Tamponate alcune arcature sul fronte nord.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI A P.T. una piccola apertura quadrata tamponata; sotto gli intonaci tracce di aperture in conci a corsi regolari di pietra e di finestre rinascimentali. Tracce di intonaco antico. Nel portico aperture 500esche con cornice modanata. Muro di cinta del cortile con corsi regolari di pietre squadrate.										PROPOSTE DI RESTAURO Rifare gli intonaci lasciando in evidenza gli elementi emergenti della muratura. Fronte nord: riaprire le arcature tamponate. (°)									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Portico con volta a crociera. Il cortile a un piano superiore a quello stradale, è delimitato a nord da muro di cinta con un'apertura rettangolare. Un gabinetto esterno.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.									
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI L'edificio è aggregato a quello adiacente (N.19) di cui usa l'androne.									
DOCUMENTI ANNESSI v. scheda n.0310122.																				REDATTA DA SANDRO ANGELANI ARCH. IL 10 OTT. 1974									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici										SI deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO ☐										CONTROLLATA DA IL 10 OTT. 1974									
										SI deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO ☐										REVISIONATA DA IL									

