



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XV-XVII-XIX-XX (dopo)</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Borgo Canale</u>																		VIA <u>Borgo Canale</u>																		N. CIV. <u>23-23A</u> <u>1940</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino/ fg. 1/ mp. 195</u>																																				0 3 1 0 1 2 4																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ X ☒ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ X ☒ C ☐			COPERTURA			A ☐ B ☐ X ☒			INTERNO			A ☐ X ☒ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ D ☒ X ☐			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. <u>14/3/67</u>			PRG <u>1969: N.A. art. 11</u>																											2																				
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																																																		
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVII su preesistenze del sec. XV. Fabbrica a un piano è del XIX sec.</u>																		Edificio in cortina. Pianta rettangolare. Tetto a falde. Fronte sud a filo strada. 3P.+sottotetto. Al P.T. portale d'ingresso quasi centrale ad arco pieno centro e apertura ad arco ribassato. Una finestra con spigoli smussati. Locali voltati a botte. Alta zocco- (°)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Scale in arenaria. Portico pavimentato in cotto. Colonne in arenaria. Pilastri in mattoni intonacati e capitello in arenaria. Muri di cinta in pietrame. Fronte sud: contorni in arenaria. Balcone in arenaria. Cortile acciottolato.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Tracce di antiche aperture nel muro di cinta sul vicolo. Nel XIX sec. sul lato ovest del cortile, costruito corpo di fabbrica a un piano+sottotetto, addossato all'edificio uso deposito; chiude un'arcata del portico. Ai piani superiori tamponate metà delle arcate delle logge. Un sopralzo recante verso il fronte strada.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte sud: portale con contorni a riquadri. Stemma in chiave: aquila nel campo superiore, leone rampante in quello inferiore, alta cornice modanata molto aggettante. 3 arcate in pietre squadrate (due murate e non complete) Tutte le finestre hanno cornice e contorni lavorati. Fronte nord: portico su colonne con piceo (°)</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Rimettere in evidenza la tessitura muraria originale. Fronte nord: riaprire tutte le arcate. Demolire i gabinetti esterni. Si (§)</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Androne con volta a botte ribassata. Una scala conduce al portico e al cortile posti ad una quota superiore rispetto a quella della strada. Il cortile è cintato da alti muri. Nel muro a nord un accesso al vicolo</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>																	
BIBLIOGRAFIA <u>ATEMP 1969 pag. 170.</u>																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT. 1974</u>																	
Vedi nel retro della scheda elencati di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA <u>IL</u>																	

