



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVI-XIX-XX (dopo '40)																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' Borgo Canale																		VIA Borgo Canale/vic. Contradello N. CIV. 23B-23C/27																		0310129																	
CATAGTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1 / mp. 196																																																					
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Modesto C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA'			A Insistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			3											
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A art. 11																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA EPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI.																		Edificio in cortina. Pianta a "L". Cor po A: a filo di via B. Canale. Tetto a 2 falde. Fronte sud 3P.+sottotetto. Al P.T. due locali (autorimesse) con gran di aperture rettangolari. Soffitti vol tati a crociera. Fronte nord 2P. con addossata torre di gabinetti ester (°) CARATTERISTICHE PARTICOLARI Sul fronte sud mes si in vista gli spigoli dell'edificio in pietre squadrate. L'orientamento del la falda del tetto è diverso da quello di tutti gli altri edifici a filo stra da del Borgo. Il ballatoio è coperto da lunga tettoia. Al P.T. del corpo B una colonna con semplice capitello com posito murata parzialmente e tracce (2) CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Il cortile rettang olare è leggermente più basso del vi colo Contradello dal quale è diviso da muro con cancellata. Dal vicolo median te una scaletta si accede anche al bal latoio. Di deve proteggere il contesto interno Si deve proteggere il contesto esterno																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto in legno. Manto in coppi. Fron ti intonacate. Zoccolatura in cemen to rustico. Fronte sud: P.T. apertu re con saracinesca; ballatoi in ce mento armato. Colonna in arenaria. Cortile lastricato. Muro di cinta in mattoni intonacati. PROPOSTE DI RESTAURO Ripristinare la forma originaria del tetto e della fronte su strada. Rifare la pavimentazione del cortile e la cancellata sul vi(\$) UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza. OSSERVAZIONI A est uno stretto intersti zio divide l'edificio dalla proprie tà confinante. Costituisce uno dei ti pici spazi di separazione dalle ("") REDATTA DA IL CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 1974 REVISIONATA DA IL																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																																					
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																																					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

