



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XVI-XVIII</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA' <u>Borgo Canale</u>																		VIA <u>Borgo Canale</u>																		N. CIV. <u>23E-23F</u>								
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1 / mp. 1573</u>																																				<u>0310126</u>								
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			SCRITTURA PORTANTE			X ☒ n ☐ c ☐			DATI COMPLEMENTARI			X ☒ B ☐ C ☐			COBERTURA			A ☐ X ☒ C ☐			INTERNO			X ☒ B ☐ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ B ☒ C ☐			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. <u>14/3/67</u> PRG <u>1969: N.A. art. 11</u>																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVI.</u>																		Edificio ad angolo tra due strade. Pianta rettangolare. Tetto a mezzo padiglione. 2P.+sottotetto e sotterraneo. Fronte sud: 2 aperture rettangolari di cui una molto ampia (ex bottega) e piccola finestra strombata e inferriata. Al 1°P. una finestra strombata ad arco ribas(°)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista. Tetto e solai in legno. Nanto in coppi. Fronti intonacati. Zoccolatura in cemento rustico. Balcone e alcuni corni in arenaria.</u>								
TRASFORMAZIONI <u>Ristrutturata e decorata esternamente nel XVIII sec. Il primitivo ingresso era su strada accanto alla bottega.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte sud: bottega con architrave e cornice in legno e cornici antiche. Sopra un'apertura una piccola nicchia con immagine sacra. Sui fronti sud e ovest, in una larga fascia del sottogronda e attorno alle finestre si notano tracce di decorazione monocroma. Tracce d'intonaco antico. Balcone di 700esco con piana modanata e rin(°) nord.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Rifare intonaco. Ripristinare tipologia originaria. Restaurare decorazioni pittoriche sulle fronti. Togliere grata all'apertura (§)</u>								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Piccolo cortile a nord.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI <u>Usa l'ingresso del n.25 da vicolo Contradello.</u>								
DOCUMENTI ANNESI <u>v.scheda n.0310127.</u>																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT. 1974</u>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT. 1974</u>								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								

